


जांच समिति का निरीक्षण प्रतिवेदन:-

संयुक्त संचालक, कौशल विकास, क्षेत्रीय कार्यालय सागर के पत्र क्रमांक:क्ष0का0/सा/भवन/हस्ता./25/280 सागर दिनांक 27.02.2025 के द्वारा शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पलेरा, जिला टीकमगढ़ के नवीन परिसर (6 ट्रेड का मुख्य भवन, 60 सीटर बालक एवं 60 सीटर बालिका छात्रावास, एक F-type कर्मचारी आवास, दो H-type कर्मचारी आवास, एवं चार I-type कर्मचारी आवास) के हस्तांतरण हेतु तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई। जिसमें श्री विजय प्रताप सिंह, प्राचार्य, शासकीय आईटीआई टीकमगढ़, श्री हेमन्त कुमार शर्मा, प्राचार्य, शासकीय आईटीआई बल्देवगढ़ एवं श्री आमोश अहिरवार, प्राचार्य, शासकीय आईटीआई, पलेरा को शामिल किया गया है। उक्त समिति द्वारा आज दिनांक 07.03.2025 को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पलेरा, जिला टीकमगढ़ के नवीन परिसर की जांच की गई जिसमें भवन निर्माण के DPR के अनुसार निम्नानुसार कमियां पाई गई।


स.क्र.	DPR के अनुसार कार्य का विवरण	कमी / रिमार्क
1	पेवर्स ब्लॉक	परिसर में कहीं भी पेवर्स ब्लॉक नहीं लगे हैं।
2	कर्व स्टोन	परिसर में कहीं भी कर्व स्टोन नहीं लगे हैं।
3	रेनवाटर हारवेस्टिंग	नवीन आईटीआई परिसर में निर्मित नहीं है।
4	इंसीनीरेटर (गर्ल्स हॉस्टल हेतु)	निर्मित नहीं है।
5	फायर एक्सटिंग्यूशर (Fire fighting 3 types CO2 4.5 kg, ABC Powder 9kg, Portable Automatic 2kg) कुल 65 नग	नवीन आईटीआई परिसर में उपलब्ध नहीं है।
6	प्लांटेशन (DPR के अनुसार फलों के पौधे, फूलों के पौधे, मौसम के अनुसार विभिन्न पौधे)	DPR के अनुसार नवीन आईटीआई परिसर में प्लांटेशन नहीं कराया गया है।
7	एजिंग ब्रिक्स	DPR के अनुसार नवीन आईटीआई परिसर में एजिंग ब्रिक्स अनुपलब्ध हैं।
8	ट्री गार्ड	DPR के अनुसार नवीन आईटीआई परिसर में ट्री गार्ड अनुपलब्ध हैं।
9	स्टोन बैंच श्री सीटर	DPR के अनुसार नवीन आईटीआई परिसर में स्टोन बैंच श्री सीटर अनुपलब्ध हैं।
10	(विविध विशेष सेवाएँ) वाटर प्यूरीफायर 04 नग	DPR के अनुसार नवीन आईटीआई परिसर में अनुपलब्ध हैं।
11	फर्स्टेड बॉक्स	DPR के अनुसार नवीन आईटीआई परिसर में अनुपलब्ध हैं।
12	एगजॉस्ट फैन	मुख्य भवन के प्राचार्य कक्ष एवं बालक तथा बालिका छात्रावास के किचिन में अनुपलब्ध हैं।
13	अलमारी	बालक तथा बालिका छात्रावास के रूम नं. 15 एवं 28 में निर्मित नहीं है।
14	परिसर का समतलीकरण	संस्था परिसर का समतलीकरण नहीं हुआ है।
15	संस्था के मुख्य गेट से मुख्य मार्ग तक रोड	निर्मित नहीं है।
16	मिरर (दर्पण) ओपिन एज एवं प्लास्टिक फ्रेम	DPR के अनुसार नवीन आईटीआई परिसर के दोनों हॉस्टल में अनुपलब्ध हैं।
17	ग्लास सेल्फ	DPR के अनुसार नवीन आईटीआई परिसर के दोनों हॉस्टल में अनुपलब्ध हैं।
18	टॉवल रेल सीपी ब्रास, रिंग	DPR के अनुसार नवीन आईटीआई परिसर के दोनों हॉस्टल में अनुपलब्ध हैं।
19	पलेग हेतु पोल स्पॉट	निर्मित नहीं है।


(विजय प्रताप सिंह)

प्राचार्य
शासकीय आईटीआई टीकमगढ़
(म0प्र0)


(हेमन्त कुमार शर्मा)

प्राचार्य
शासकीय आईटीआई बल्देवगढ़
(म0प्र0)


(आमोश अहिरवार)

प्राचार्य
शासकीय आईटीआई पलेरा
(म0प्र0)