

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 5218 द्वारा श्री शैलेन्द्र जैन

क्र.	मार्ग का नाम	लंबाई	मार्ग की वर्तमान स्थिति	विभाग द्वारा सड़कों के सुधार हेतु की गई कार्यवाही	मार्ग के पुर्ननिर्माण के लिये योजना
1	2	3	6	7	8
1	एक्सीलेंस स्कूल से मकरोनिया चौराहा (सिटी लिंक मार्ग)	4.20	मार्ग की स्थिति संतोषजनक है।	मार्ग के उन्नयन हेतु प्रस्ताव रु० 2136.48 लाख का प्रेषित किया जा चुका है	वित्तीय व्यय समिति की 58वीं बैठक दि० 28.01.16 को राशि रु० 2136.48 लाख के प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। निर्णय अपेक्षित।
2	सिविल लाईन से तिली तिगड्डा मार्ग	4.00	मार्ग की स्थिति संतोषजनक है।	-	वर्तमान में मार्ग की स्थिति संतोषजनक है। मार्ग को फोरलेन में उन्नयन हेतु कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।
3	तिली धर्मश्री पथरिया मार्ग	14.00	मार्ग के 6.00 किमी की स्थिति संतोषजनक है। शेष 8.00 किमी की स्थिति खराब है	संभागीय प्रबंधक एम.पी.आर.डी.सी. सागर के पत्र क्र. 2103 दि० 05.02.15 द्वारा मार्ग लं० 12.80 कि.मी. राशि रु० 3445.97 लाख का प्रस्ताव संभागीय प्रबंधक म.प्र.रोड डेवलपमेंट प्रा.लि. सागर की ओर प्रेषित किया गया है।	मार्ग के पुर्ननिर्माण हेतु शासन स्तर पर वित्तीय व्यय समिति की 56 वीं बैठक दि० 17.12.15 को राशि रु० 3821.31 लाख के प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है। (उक्त कार्य एम.पी.आर.डी.सी. द्वारा कराया जाना है।)
4	संजय ड्राइव से कनेरा देव मार्ग	8.40	मार्ग के 5.00 किमी की स्थिति संतोषजनक है। शेष 3.80 किमी की स्थिति खराब है	आवश्यकतानुसार नवीनीकरण एवं पंच मरम्मत कार्य विभागीय मद से किया जाता है।	वर्तमान में इस मार्ग के पुर्ननिर्माण हेतु विभाग की किसी योजना में सम्मिलित नहीं है।
5	तिली अस्पताल कम्पाउण्ड पहुंचमार्ग	0.97	मार्ग की स्थिति अच्छी है	आवश्यकतानुसार नवीनीकरण एवं पंच मरम्मत कार्य विभागीय मद से किया जाता है।	
6	कलेक्ट्रेट पहुंचमार्ग 1.20 कि.मी.	1.20	मार्ग की स्थिति अच्छी है	आवश्यकतानुसार नवीनीकरण एवं पंच मरम्मत कार्य विभागीय मद से किया जाता है।	
7	जिला न्यायालय के पहुंचमार्ग एवं जी.ए.डी. कालोनी 2.0 कि.मी.	2.00	मार्ग की स्थिति अच्छी है	आवश्यकतानुसार नवीनीकरण एवं पंच मरम्मत कार्य विभागीय मद से किया जाता है।	
8	कमिश्नर आफिस पहुंचमार्ग 0.80 कि.मी.	0.80	मार्ग की स्थिति अच्छी है	आवश्यकतानुसार नवीनीकरण एवं पंच मरम्मत कार्य विभागीय मद से किया जाता है।	

क्र.	मार्ग का नाम	लंबाई	मार्ग की वर्तमान स्थिति	विभाग द्वारा सड़कों के सुधार हेतु की गई कार्यवाही	मार्ग के पुर्ननिर्माण के लिये योजना
1	2	3	6	7	8
9	पुलिस लाईन पहुंचमार्ग 1.60 कि.मी.	1.60	मार्ग की स्थिति संतोषजनक है	आवश्यकतानुसार नवीनीकरण एवं पंच मरम्मत कार्य विभागीय मद से किया जाता है।	
10	पी.टी.सी. कालेज पहुंचमार्ग 0.60 कि.मी.	0.60	मार्ग की स्थिति संतोषजनक है	आवश्यकतानुसार नवीनीकरण एवं पंच मरम्मत कार्य विभागीय मद से किया जाता है।	
11	न्यू कालोनी एवं आफिस, बगला पहुंचमार्ग 2.50 कि.मी.	2.50	मार्ग की स्थिति अच्छी है.	आवश्यकतानुसार नवीनीकरण एवं पंच मरम्मत कार्य विभागीय मद से किया जाता है।	
12	सर्किट हाऊस पहुंचमार्ग 0.80	0.80	मार्ग की स्थिति अच्छी है.	आवश्यकतानुसार नवीनीकरण एवं पंच मरम्मत कार्य विभागीय मद से किया जाता है।	
13	रेस्ट हाऊस पहुंचमार्ग	1.00	मार्ग की स्थिति अच्छी है.	आवश्यकतानुसार नवीनीकरण एवं पंच मरम्मत कार्य विभागीय मद से किया जाता है।	
14	एन.एच.86 भोपाल रोड से धर्मश्री मार्ग	2.00	मार्ग की स्थिति अच्छी है.	-	800 मीटर उपलब्ध लंबाई में कार्य पूर्ण, शेष लम्बाई में भूमि उपलब्ध नहीं है। स्वीकृत एकरेखण में करीब 400 मीटर लंबाई में दोनों ओर पक्के मकान विद्यमान है, वर्तमान मार्ग की चौड़ाई 3.50 मीटर है। स्वीकृत एकरेखण पर बायपास मार्ग के निर्माण का औचित्य प्रतिपादित नहीं होता है।
	<b>योग-</b>	<b>44.07</b>			