

कार्यालय अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, खरगोन म0प्र0

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 7216 (तारांकित)

प्रश्नांक क,ख,ग से संबंधित उत्तर

सं. क्र.	वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक	फिटनेस जारी का दिनांक	फिटनेस के समय वाहन के चारों ओर से फोटो लेने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम	जारी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वाहन की निरस्ती का दिनांक	निरस्त करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम	फिटनेस निरस्ती का कारण
1	एमपी48-पी-0296	04.02.2016	फिटनेस शाखा प्रभारी, जिला परिवहन कार्यालय, बैतुल	श्री अरविदसिंह, एआरटीओ, बैतुल	09.01.2017	श्री जगदीश बिल्लौर, एआरटीओ, खरगोन	बस का आपातकालीन द्वार नट बोलने से कसा पाया गया जो आपातकालीन स्थिति में त्वरित गति से खोलने में बाधक है।
2	एमपी09-एलपी-9019	23.03.2016	फिटनेस शाखा प्रभारी, श्री प्रेमचन्द मिश्रा, सहा0 वर्ग-02, अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, खरगोन	श्री सुनिल गौड़, एआरटीओ, खरगोन	09.01.2017	श्री जगदीश बिल्लौर, एआरटीओ, खरगोन	वाहन के डाले का कुब्जा द्रव पाया गया एवं चेन लटकी पायी गई जिससे अन्य वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा है।
3	एमपी09-एलएन-9432	03.03.2016	फिटनेस शाखा प्रभारी, श्री प्रेमचन्द मिश्रा, सहा0 वर्ग-02, अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, खरगोन	श्री सुनिल गौड़, एआरटीओ, खरगोन	10.01.2017	श्री जगदीश बिल्लौर, एआरटीओ, खरगोन	वाहन के डाले का कुब्जा द्रव पाया गया एवं चेन लटकी पायी गई जिससे अन्य वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा है।



4	एमपी09-ए फए-3231	01.02.2016	फिटनेस शाखा प्रभारी, श्री प्रेमचन्द मिश्रा, सहा0 वर्ग-02, अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, खरणोन	श्री निर्मल कुमरावत, आरटीओ खरणोन	10.01.2017	श्री जगदीश बिल्लौरे, एआरटीओ, खरणोन	बस का आपातकालीन द्वार नट बोल्ट से कसा पाया गया जो आपातकालीन स्थिति में त्वरित गति से खोलने में बाधक है।
5	एमपी09-ए लएन-2978	08.02.2016	फिटनेस शाखा प्रभारी, श्री प्रेमचन्द मिश्रा, सहा0 वर्ग-02, अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, खरणोन	श्री निर्मल कुमरावत, आरटीओ खरणोन	10.01.2017	श्री जगदीश बिल्लौरे, एआरटीओ, खरणोन	वाहन में इलेक्ट्रिकल फाल्ट होने से वाहन सेल्फ स्टार्ट नहीं पाया गया धक्का देकर चालू किया जा रहा था।
6	एमपी09-के डी-5340	24.02.2016	फिटनेस शाखा प्रभारी, श्री प्रेमचन्द मिश्रा, सहा0 वर्ग-02, अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, खरणोन	श्री सुनिल गौड, एआरटीओ, खरणोन	10.01.2017	श्री जगदीश बिल्लौरे, एआरटीओ, खरणोन	वाहन में इलेक्ट्रिकल फाल्ट होने से वाहन सेल्फ स्टार्ट नहीं पाया गया धक्का देकर चालू किया जा रहा था।
7	एमपी10-पी -1123	21.02.2016	फिटनेस शाखा प्रभारी, श्री प्रेमचन्द मिश्रा, सहा0 वर्ग-02, अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, खरणोन	श्री सुनिल गौड, आरटीओ, खरणोन	11.01.2017	श्री जगदीश बिल्लौरे, एआरटीओ, खरणोन	बस का आपातकालीन द्वार नट बोल्ट से कसा पाया गया जो आपातकालीन स्थिति में त्वरित गति से खोलने में बाधक है।
8	एमपी10-जी -0185	18.03.2016	फिटनेस शाखा प्रभारी, श्री प्रेमचन्द मिश्रा, सहा0 वर्ग-02, अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, खरणोन	श्री सुनिल गौड, एआरटीओ खरणोन	12.01.2017	श्री जगदीश बिल्लौरे, एआरटीओ, खरणोन	वाहन में इलेक्ट्रिकल फाल्ट होने से वाहन सेल्फ स्टार्ट नहीं पाया गया धक्का देकर चालू किया जा रहा था।

*(Handwritten signature)*



9	एमपी 10-जी -0441	15.03.2016	फिटनेस शाखा प्रभारी, श्री प्रेमचन्द मिश्रा, सहा0 वर्ग-02, अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, खरगोन	श्री सुनिल गौड, एआरटीओ, खरगोन	12.01.2017	श्री जगदीश बिल्लौरै, एआरटीओ, खरगोन	वाहन में इलेक्ट्रीकल फाल्ट होने से वाहन सेल्फ स्टार्ट नहीं पाया गया धक्का देकर चालू किया जा रहा था।
10	एमपी 10-ए- 7719	23.03.2016	फिटनेस शाखा प्रभारी, श्री प्रेमचन्द मिश्रा, सहा0 वर्ग-02, अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, खरगोन	श्री सुनिल गौड, एआरटीओ, खरगोन	12.01.2017	श्री जगदीश बिल्लौरै, एआरटीओ, खरगोन	बस का आपातकालीन द्वार नट बोल्ट से कसा पाया गया जो आपातकालीन स्थिति में त्वरित गति से खोलने में बाधक है।
11	एमपी 10-जी -0855	16.03.2016	फिटनेस शाखा प्रभारी, श्री प्रेमचन्द मिश्रा, सहा0 वर्ग-02, अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, खरगोन	श्री सुनिल गौड, एआरटीओ, खरगोन	13.01.2017	श्री जगदीश बिल्लौरै, एआरटीओ, खरगोन	वाहन के डाले का कुब्जा टुटा पाया गया एवं चेन लटकी पायी गई जिससे अन्य वाहनो के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा है।

अति. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,  
खरगोन मध्य