

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र.1006
प्रश्न "क" के अनुसार प्रपत्र

विधानसभा अशोकनगर के अन्तर्गत तालाबों की जानकारी

स.क्र.	जलाशय का नाम	निर्माण का वर्ष	निर्मित स्थान का नाम	निर्माण के समय भण्डारण क्षमता (एम.सी.यू.एम.)	निर्माण के समय प्रस्तावित सिचित क्षेत्र (हेक्टेयर)	निर्माण के समय निर्मित नहर की लंबाई (फि.मी.)	अंतिम छोर तक सिंचाई हो रही थी अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अमाही तालाब	1917	ग्राम अमाही के पास	10.66	2200	13.5	सिंचाई हो रही थी ।
2	जमाखेड़ी तालाब	1915	ग्राम जमाखेड़ी के पास	4.056	465	9.96	सिंचाई हो रही थी ।
3	मटीकानूनगो तालाब	2010	ग्राम पोरखी के पास	1.737	700	8.96	सिंचाई हो रही थी ।
4	वरखेड़ा छज्जू तालाब	2015	ग्राम वरखेड़ा छज्जू के पास	11.865	1550	5.28	सिंचाई हो रही थी ।
5	हुलसी सरोबर तालाब	1976	अशोकनगर में	1.386	354	4.35	सिंचाई हो रही थी ।
6	पछाड़ीखेड़ा तालाब	1973	ग्राम आँवरी के पास	0.300	35	निरंक	द्वितीय का तालाब एने के कारण नहर निर्मित नहीं है एवं कृषकगण द्वारा की जमीन खुलने पर लगी करते हैं ।

+ Shwef

Soh
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
अशोकनगर (म0प्र0)

आवर सचिव
ग.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग
ग.प्र. शासन, जल संसाधन संभाग

विद्यानसभा अतारंकित प्रश्न क्र.1006

प्रश्न "ख" के अनुसार प्रपत्र

विद्यानसभा अशोकनगर के अन्तर्गत तालाबों की जानकारी

संक्र.	जलाशय का नाम	वहा भण्डारण क्षमता वर्तमान में कम हो गई है अथवा नहीं	किन-किन जलाशयों की नहर में अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है ?
1	2	3	4
1	अमाही तालाब	नहीं	सिंचाई लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है। नगरपालिका अशोकनगर को 5.32 एम.सी.यू.एम. जल प्रदाय होने के कारण अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। अंतिम छोर से हेड तक पानी पहुंचाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।
2	जमाखेड़ी तालाब	नहीं	प्रतिवर्ष सिंचाई लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है किन्तु अंतिम 01 कि.मी. में कृषकों द्वाया नहर को जोत लेने के कारण पानी नहीं पहुंच रहा है।
3	मठीकानूनगो तालाब	नहीं	नहर में अत्यधिक मात्रा में सिल्ट / गाद जमा होने के कारण अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंच रहा है जिसकी विलुप्त कार्यालय को कार्य योजना प्रेषित है।
4	बरखेड़ा छोड़ू तालाब	नहीं	पानी पहुंच रहा है।
5	तुलसी सरोबर तालाब	नहीं	तालाब के कमाण्ड क्षेत्र में आवादी बसने के कारण तालाब से वर्तमान में सिंचाई नहीं की जा रही है एवं तालाब नगरपालिका को हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित है।
6	पछाड़ीखेड़ा तालाब	नहीं	इब क्षेत्र का तालाब होने के कारण नहर निर्मित नहीं है एवं कृषकगण इब की जमीन खुलने पर खेती करते हैं।

Sai
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
अशोकनगर (म090)

Dinesh
अध्यक्ष
म.प्र. भारत, जल संसाधन विभाग

विद्यानसभा अशोकनगर के अन्तर्गत तालाबों की जानकारी

विद्यानसभा अतारांकित प्रश्न क्र.1006 श्री जजपालसिंह
प्रश्न "ग" के अनुसार प्रपत्र

प्रपत्र-3						
सं.क्र.	जलाशय का नाम	मण्डारण क्षमता कम होने के क्या कारण हैं ?	नहर के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुँचने का कारण	जलाशयों को शतप्रतिशत करने एवं नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुँचने की प्रस्तावित कार्य योजना	कार्य योजना की लागत (लाख में)	निर्माण करने का माध्यम
1	2	3	4	5	6	7
1	अमाही तालाब	क्षमता कम नहीं हुई। सिंचाई लक्ष्य की पूर्ति हो जाती है। अशोकनगर जिला बरखेडा छज्जू तालाब के शेष अतिरिक्त शहर को 5.32 एम.सी.यू.एम. पेयजल हेतु पानी की पानी को उदवहित किया जाकर अमाही पूर्ति की जाती है। इस कारण अंतिम छोर तक पानी तालाब की नहर के शेष एवं टेल हिस्से नहीं पहुँचता है।	283.53	निविदा के माध्यम से		
2	जमाखेड़ी तालाब	क्षमता कम नहीं हुई। कृषकों द्वारा मायनर नहर के अंतिम 01 कि.मी. छोर जल उपयोक्ता संथा से प्राप्त आवंटन में जोत कर क्षतिग्रस्त एवं समतल किये जाने के से कार्य किया जाना प्रस्तावित है।	0.49	संथा के माध्यम से		
3	मठी कानूनगो तालाब	क्षमता कम नहीं हुई। नहर की अधिकाश रीच ऊपर कटिंग से गुजरती है एवं अधिकाश पैवेस में अत्याधिक मात्रा में मिट्टी धरने विशेष मरम्मत कार्य का प्रावक्तव्य के कारण सिल्ट/गाद जमा हो गई है।	48.69	निविदा के माध्यम से		
4	बरखेडा छज्जू तालाब	क्षमता कम नहीं हुई। पानी पहुँच रहा है।	—	—		
5	तुलसी सरोबर तालाब	क्षमता कम नहीं हुई। कमांड क्षेत्र में आवादी वसने के कारण सिंचाई नहीं की जा रही है।	—	—		
6	पछाईखेड़ा तालाब	क्षमता कम नहीं हुई। दूब क्षेत्र का तालाब होने के कारण नहर निर्मित नहीं है एवं कृषकगण दूब की जमीन खुलने पर खेती करते हैं।	—	—		

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग
अशोकनगर (म0प्र)

अध्यक्ष
म.प्र. यापत्र, उत्तर भूगोल विभाग
अध्यक्ष
अध्यक्ष

Dhury