

(परिशिष्ट 35)

कार्यालय नगर पालिका परिषद्, जिला भिण्ड (म0प्र0)

मध्यप्रदेश विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1854 (अतारकित)

क्रमांक	निकाय का नाम	वर्ष	कराये गये कार्य का नाम	कराये गये कार्य की प्राप्ति शिकायत	लोकायुक्त संगठन	प्राप्त शिकायत की जांच का विवरण	जांच उपरांत की गई कार्यवाही का विवरण
1	न.प. भिण्ड	2014	वार्ड क्रमांक 5 में सी.सी. रोड एवं रिटैनिंग वाल निर्माण कार्य सतोषी माता मंदिर से अग्रसेन चौराहे तक	लोकायुक्त संगठन भोपाल को विषयकित रोड की गुणवत्ता खराब होने के संबंध में शिकायत प्रकरण क्रमांक/वि/33/07/2014-15 विरुद्ध कार्यपालन यंत्री सहायक यंत्री नगरपालिका परिषद्, भिण्ड	लोकायुक्त कार्यालय भोपाल के प्रमुख अभियंता एन.एस. जौहरी द्वारा की जा रही है जिसमें उनके व उनकी टीम द्वारा मौके पर आकर रोड की जांच की गई तथा जांच उपरान्त संबंधित उपयंत्री सहायक यंत्री एवं उपयंत्री नगरपालिका परिषद्, भिण्ड को कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 296/टी. /33/07/2014-15 दिनांक 27.06.2019 जारी कर जांच की जा रही है।	अभी जांच प्रचलित है। जांच के परिणाम आने के बाद कार्यवाही की जावेगी।	
2	---	2015-16	वार्ड क्रमांक 39 श्रीकृष्णा नगर में मेन अटैर रोड से शमशान घाट तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य	विषयकित कार्य के फर्जी भुगतान के संबंध में शमशान घाट तक रोड निर्माण की एक. आई.आर. दर्ज कराने बाबत	प्राप्त शिकायत की जांच प्रमुख अभियंता नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल द्वारा गठित समिति से करायी गयी जिसमें आरोप सिद्ध पाये जाने पर फर्जी भुगतान पाये जाने पर भुगतान की गई राशि वसूल करने व संबंधितों के विरुद्ध एक.आर.आर दर्ज कराने का निर्णय लिया गया।	जांच उपरांत संबंधित ठेकेदार से भुगतान की गई राशि 491681/- रूपये नगरपालिका निधि में जमा कराये जाकर ठेकेदार सुपर पवेया इंजीनियरिंग वर्क्स भिण्ड कार्य पालन यंत्री, श्री एस.सी. जैन, पी.डब्ल्यू.डी. पी.आई.यू. भिण्ड, सेवा निवृत्त कार्यपालन यंत्री, उपयंत्री लोक निर्माण विभाग भिण्ड श्री गजेन्द्र मदीरिया एवं तत्कालीन मुख्य नगरपालिका	

प्रश्न सं. [क. 1854]

		अभूत योजना-न्तर्गत शहर में सीवरेज नेटवर्क व सीवरेज संभारण एवं मरम्मत कार्य	कलेक्टर महादेव भिण्ड को सीवर लाईन कार्य के संबंध में विभिन्न प्रकार की शिकायतें जैसे सीवर लाईन कार्य के लिये रोड खोदने के पश्चात उस सड़क को पुनः गुणवत्ता पूर्ण नहीं बनाया जा रहा है तथा जो सीमेंट कॉक्रीट की रोड बनाई जा रही है वह मिट्टी के उपर सीमेंट कॉक्रीट डाल कर बनाई जा रही है साथ ही ठेकेदार द्वारा कार्य करते समय आमजन की सुरक्षा एवं सुविधा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।	इस शिकायत की जांच हेतु कलेक्टर भिण्ड द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1013 दिनांक 12.10.2018 से सीवर लाईन कार्य का भौतिक निरीक्षण करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजरव भिण्ड की अध्यक्षता में समिति गठित की गई जिसमें 1. श्री एच.बी. शर्मा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भिण्ड (अध्यक्ष) 2. श्री आर.के. सिंह राजपूत कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग भिण्ड (अध्यक्ष) 3. श्री जे.एन. पाण मुख्य नगरपालिका अधिकारी भिण्ड (सचिव)	अधिकारी सेवा निवृत्त श्री आर.एस.छारी के विक्रम एफ. आई.आर. क्रमांक 0316 दिनांक 28.06.2017 से सिटी कोतवाली भिण्ड में दर्ज करायी गई जो विवेचनाधीन है। समिति द्वारा जांच उपरान्त अपने जांच प्रतिवेदन क्रमांक 4870 दिनांक 18.10.2018 से निरीक्षण में रेस्टोरेशन का कार्य का भौतिक सत्यापन किया गया जो गुणवत्ता पूर्ण पाया गया व जी.एस.बी. के उपर सीमेंट कॉक्रीट डाल कर रोड रेस्टोरेशन का कार्य किया गया है व किया जा रहा है तथा आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुये ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर बेरीकेटस व टैफिक कॉन लगाये गये हैं जिससे मविद्य में किसी दुर्घटना का होना प्रतीत नहीं पाया गया।
3	---	2018 -19			

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद भिण्ड

अनुभाग अधिकारी
न्यायप्रदाय सभाग
नगर विकास एवं सार्वजनिक कार्य

28/12/19

नगरपालिका परिषद भिण्ड