

प्रश्न सं. [क. 6683]

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 6683 द्वारा श्री जालम सिंह पटेल (अतारांकित)

(राशि लाख में)

परिशिष्ट-31

सं. क्र.	संभाग का नाम	वर्ष	आवृत्त राशि			व्यय राशि			रिमाक
			निर्माण मद्	रखरखाव	संथा	निर्माण मद्	रखरखाव	संथा	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कार्यपालन चंकी रा.अ.बा.लौ.सा. नहर सं.कं.2 गोटेगांव	2017-18 2018-19 2019-20	351.70 190.00 49.15	-- -- --	5.70 9.50 9.50	341.27 179.51 26.49	10.43 10.49 22.66	5.70 9.50 9.50	
2.	कार्यपालन चंकी रा.अ.बा.लौ.सा. डिस्ट्रिक्ट संभाग नरसिंहपुर	2017-18 2018-19 2019-20	235.68 570.00 190.00	-- -- --	19.22 43.40 --	202.06 246.79 139.47	33.62 16.05 17.73	19.22 43.40 --	नहर के रखरखाव मद् में अलग से आवृत्त प्राप्त नहीं होता है। आवश्यकतानुसार निर्माण पद से ही व्यय किया जाता है।
3.	कार्यपालन चंकी रा.अ.बा.लौ.सा. नहर संभाग कं.1 केरली	2017-18 2018-19 2019-20	1780.00 773.26 340.00	-- -- --	7.08 24.06 24.06	1776.60 769.37 313.32	3.40 3.89 26.68	7.08 24.06 24.06	
		योग:-	995.68	--	62.62	588.32	67.40	62.62	
		महा योग:-	4479.79	--	142.52	3994.88	144.95	142.52	

अनुभाषा अधिकारी

मध्यप्रदेश सरकार

नर्मदा राष्ट्रीय विकास विभाग

मन्त्रालय भवन प्रवेश

मुख्य अभियंता

राजी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना
नरसी डिस्ट्रिक्ट जबलपुर

स.क्रं.	निरीक्षणकर्ता अधिकारी नाम एवं पद	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षण में पाई गई प्रमुख कमियां	टिप्पणियां
1.	श्री बी.एस.धुर्वे , मुख्य अभियंता जबलपुर	3 28/5/2019 15/6/2019 24/6/2019 21/7/2019	4 बांधी तट मुख्य नहर के कि.मी.71.200 पर दांयी बैंक लगभग 25 मी.लांबाई में पूरी क्षतिग्रस्त नहर के बेड तल में बड़े-बड़े गड्ढे। कि.मी.71.200 के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में नहर के बेड एवं तीरे से सीपेज। नहर के आउटर पर बड़ी-बड़ी झाड़ियां व पेड़ नहर की लाईनिंग क्षतिग्रस्त, पैनलों में ज्वाइंट खुले हुए। बगासपुर माईनर -2 की सी.डी.के पास बैंक में मिट्टी की कमी।	5 क्षतिग्रस्त नहरका सुधार कार्य तत्काल प्रारम्भ किया गया।
2.	श्री व्ही.के.सहजाल,अधीक्षण यंत्री नहर मंडल,नरसिंहपुर	10/6/2016 27/6/2016 2/8/2016 8/11/2016	हरेरी शाखा नहर के कि.मी.32.980 से 33.200 के मध्य निर्माणधीन डक्ट में पियर-1 से एण्डवाल तक टाप स्लेब का निर्माण नहीं,पियर-23 एवं पियर-24 के बीच पूर्व निर्मित सी.डी.क्षतिग्रस्त मुख्य नहर कि.मी.99.35, कि.मी.116.00 पर क्षतिग्रस्त मुख्य नहर कि.मी.99.35, कि.मी.116.00 पर स्थित सी.डी.से सीपेज। मुख्य नहर कि.मी.130.17 पर स्थित कास रेज्युलेटर का आपरेशन प्लेट फार्म क्षतिग्रस्त।	
3.	श्री डी.एस.ठाकुर,अधीक्षण यंत्री नहर मंडल,नरसिंहपुर	8/3/2017 14/12/2017 26/3/2018 27/7/2018 10/8/2018 9/9/2018 19/5/2020 20/5/2020 21/5/2020 28/11/2021	हरेरी शाखा नहर की आर.डी.39.920 से 46.480 के बीच चल रहे निर्माण कार्य में वाइवोकाम्पेक्शन यूनिट का उपयोग नहीं। ड्रिगारिया वितरण नहर कि.मी.0.से5में साफ-सफाई नहीं देवरी वितरण नहर की बांधी बैंक कि.मी.9.985 के पास क्षतिग्रस्त। हरेरी शाखा नहर की बैंक 300 मी.से350 मी.के बीच क्षतिग्रस्त। कि.मी.72.00 में नहर के बेड/ स्लोप से रियाव। हरेरी शाखा नहर की माइनरों (नयाखेडा आदि) में सी.डी.,व्ही.आर.बी.निर्माण की आवश्यकता। मुख्य नहर 120 से 120.400 में बैंक क्षतिग्रस्त। उमर एक्वाडक्ट के डाउन स्ट्रीम की निचली सतह से सीपेज। दांयी बैंक में दरारें।	

अनुमोदित अधिकारी
मध्यप्रदेश ससन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मन्नालय,भोपाल

मुख्य अभियंता
(बी.एस.धुर्वे)
श्री अवंती बाई लोधी सागर परियोजना
वरगी हिल्स जबलपुर

17/3