

प्रश्न सं. [ क. 1816 ]

(अतिरिक्त प्रश्न क्रमांक : 1816)

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 11/03/2022  
श्री सुखदेव पोसे  
प्रपत्र 'अ'

## कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार प्रश्नांकित ट्रांसफार्मर के असफल होने का विवरण

क्र०	ग्राम का नाम	लोकेशन	स्थापित ट्रांसफार्मर की क्षमता (के.व्ही.ए.)	ट्रांसफार्मर असफल होने की दिनांक	सेविंगग्राम का संदर्भ	विद्यमान भार (अ.श.)	सेविंगग्राम/पीआरडीआर अनुसार ट्रांसफार्मर असफल होने का कारण
1	बाडेगांव सावलमोढ़	शंकर राव धाट के खेत के पास	100	12.11.2020	12.11.2020	128	अधिभारित होने के कारण
2	बाडेगांव सावलमोढ़	शंकर राव धाट के खेत के पास	100	20.10.2021	20.10.2021	140	इंटरनल फाल्ट होने के कारण

अनुभाग अधिकारी  
ऊर्जा विभाग, म.प्र. शासन  
भोपाल