

प्रश्न सं. [क. 3278]

कार्यालय मुख्य अभियंता यमुना कछार, जल संसाधन विभाग ग्वालियर

विधानसभा अतारंगिक प्रश्न क्रमांक - 3278

जिला-श्यापुर के अंतर्गत पुराने तालाब एवं लघु तालाबों की जानकारी

प्रपत्र-अ

स. क्र.	योजना का नाम	तहसील का नाम	तालाब का प्रकार	जल भराव क्षेत्र हेक्टर में	पूर्ण भराव क्षमता मि.घ.मी.	वर्तमान स्थिति	रिमाक
1	वृहद			5	6	7	8
अ				निरंक			
ब	मध्यम						
1	आवदा बांध	कराहल	नहरी	819.70	45.05	क्रियाशील	
स	लघु			लघु तालाब			
1	रतौधन तालाब	श्यापुर	नहरी	25.00	1.41	क्रियाशील	
2	गुजरगावडी	कराहल	नहरी	9.00	0.434	जीर्णशीर्ष	
3	वर्धा तालाब	कराहल	नहरी	13.00	0.582	क्रियाशील	
4	रामपुरा डोंग	कराहल	नहरी	14.00	0.271	क्रियाशील	
5	खिरखिरी तालाब	कराहल	नहरी	35.00	1.128	क्रियाशील	
6	पटौदा तालाब	कराहल	नहरी	38.20	0.906	क्रियाशील	
7	कराहल बंधा	कराहल	नहरी	8.00	0.352	क्रियाशील	
8	भौटपुरा तालाब	कराहल	नहरी	30.00	1.59	क्रियाशील	
9	मोराई तालाब	कराहल	नहरी	25.00	30.48	क्रियाशील	
10	वीरपुर तालाब	वीरपुर	नहरी	171.40	5.46	क्रियाशील	
11	कोटा लघु सिंचाई तालाब	विजयपुर	नहरी	218.00	4.49	क्रियाशील	
12	छापर लघु सिंचाई तालाब	विजयपुर	नहरी	89.74	1.806	क्रियाशील	
13	वारधा लघु सिंचाई तालाब	विजयपुर	नहरी	192.33	8.54	क्षतिग्रस्त	दिनांक 16.07.2016 को ही

2

2

स. क्र.	योजना का नाम	तहसील का नाम	तालाब का प्रकार नहरी / निमजित	जल भराव क्षेत्र हेक्टर में	पूर्ण भराव क्षमता मि.घ.मी.	वर्तमान स्थिति	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8
14	लाडपुरा तालाब	शयोपुर	निमजित / डूब क्षेत्र तालाब	245.00	1.50	क्रियाशील	
15	श्रीजी की गावडी	शयोपुर	निमजित / डूब क्षेत्र तालाब	107	-	चम्बल कमाण्ड में	
16	पांडोला अपर	शयोपुर	निमजित / डूब क्षेत्र तालाब	132.00	-	आवदा कमाण्ड में	
17	हलगावडा	शयोपुर	निमजित / डूब क्षेत्र तालाब	130.00	-	आवदा कमाण्ड में	
18	कबरसली	शयोपुर	निमजित / डूब क्षेत्र तालाब	300.00	-	चम्बल कमाण्ड में	
19	डावली तालाब	कराहल	निमजित / डूब क्षेत्र तालाब	70.00	0.445	क्रियाशील	
20	परतवाडा	कराहल	निमजित / डूब क्षेत्र तालाब	93.00	0.291	क्रियाशील	
21	झरेर तालाब	कराहल	निमजित / डूब क्षेत्र तालाब	65.00	0.44	क्रियाशील	
22	रानीपुरा तालाब	कराहल	निमजित / डूब क्षेत्र तालाब	20.00	0.129	जीर्णशीण	
23	रघुनाथपुर तालाब	वीरपुर	निमजित / डूब क्षेत्र तालाब	98.00	1.55	क्रियाशील	
24	बसौना तालाब	वीरपुर	निमजित / डूब क्षेत्र तालाब	63.35	1.07	क्रियाशील	

देखी गई 4 अदृश्य होल से हुई पाइपिंग से जल के अत्यधिक रिसाव की स्थिति के कारण बांध की मिट्टी पुलकर बह जाने से बांध का लगभग 60 मी. भाग छतिग्रस्त हो जाने से वर्ष 2016 में जल भराव नहीं हुआ।

2

स. क्र.	योजना का नाम	तहसील का नाम	तालाब का प्रकार नहरी / निमज्जित	जल भराव क्षेत्र हेक्टर में	पूर्ण भराव क्षमता मि.घ.मी.	वर्तमान स्थिति	रिमाक
1	2	3	4	5	6	7	8
25	बांगरोध तालाब	विजयपुर	निमज्जित / डूब क्षेत्र तालाब	0.067	1.00	क्रियाशील	
26	लेहोसगानी तालाब	विजयपुर	निमज्जित / डूब क्षेत्र तालाब	264.57	3.00	क्रियाशील	
27	इकलोद तालाब	विजयपुर	निमज्जित / डूब क्षेत्र तालाब	32.00	0.69	क्रियाशील	
28	अधीपुरा तालाब	विजयपुर	निमज्जित / डूब क्षेत्र तालाब	192.76	2.02	क्रियाशील	
29	पीपल बावडी तालाब	विजयपुर	निमज्जित / डूब क्षेत्र तालाब				तालाब कुना वन्य प्राणी अभयारण में चला गया है।

(रमेश कोरी)
मुख्य अभियंता
यमुना कंधार जल सहायन विभाग
वालिपर (म.प्र.)