


प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' चौबीस '

[23/3/2017]

प्रश्न सं. [क. 5989]

परिशिष्ट-1



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
(MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS)

क्षेत्रीय कार्यालय / REGIONAL OFFICE

ई-2/167, अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज स्टेशन के पास, भोपाल (म.प्र.) 462 016
E-2/167, Arera Colony, Near Habibganj Station, Bhopal (M.P.)-462 016

दूरभाष/Phone : 0755-2426638

फैक्स/Fax : 0755-2426698

ईमेल/E-mail : robhopal@nhai.org

भाराराप्रा/आर.ओ.-एम.पी./2017/वि.स./27114

दिनांक 06.03.2017

प्रति

कार्यालय मुख्य अभियंता (रा.रा.परि.)
लो.नि.वि. अरेरा हिल्स
भोपाल (म.प्र.)

विषय:-आगरा बाम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग/एनएच 03 फोरलेन पर तकनीकी त्रुटियों का सुधार बावत।
(विधानसभा तारांकित प्रश्न क्र.-5989 द्वारा, माननीय श्री कालुसिंह ठाकुर)।

संदर्भ:- आपका कार्यालयीन मेल 02.03.2017.
महोदय,

संदर्भित मेल दिनांक 02.03.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से विषयांतर्गत विधानसभा प्रश्न क्र.-5989 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के अंतर्गत आने वाली पक्रिइकाई-इंदौर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है-

क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	आगरा बाम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग/एन.एच. 03 फोरलेन पर मानपुर के समीप भेरुघाट में स्थित तकनीकी त्रुटियों के सुधार हेतु विगत 03 वर्षों में जनप्रतिनिधियों के द्वारा कितने प्रस्ताव विभाग को प्रेषित किये गये हैं?	भाराराप्रा, पकाई-इंदौर कार्यालय के रिकार्ड अनुसार विगत तीन वर्षों में आगरा बाम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग/एन.एच. 03 फोरलेन पर मानपुर के समीप भेरुघाट के संबंध में जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई भी प्रस्ताव/पत्र व्यवहार नहीं किया गया है।
(ख)	मानपुर के पास भेरुघाट में स्थित तकनीकी त्रुटियों के सुधार हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है?	भेरुघाट पर सुरक्षा की दृष्टि से रोड़ संकेतक, हाईमास्ट लाईट एवं क्रैस बैरियर इत्यादि लगाये गये हैं।

6/3/17
(विशाल गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी