

प्रश्न सं. [क. 1320]



WEST CENTRAL RAILWAY

परिशिष्ट-1
Head Quarter office,
Engineering Department,
Jabalpur

क्रमांक - W-HQ/ROB-238

दिनांक- 29/01/2024

मुख्य अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
सेतु निर्माण परिक्षेत्र भोपाल(म. प्र.)

विषय:- आर.ओ.बी. के निर्माण में गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक - 431/वि०स०/यो/मु०अ०/सेतु/2024 भोपाल, दिनांक- 29/01/2024

संदर्भित पत्र के विधानसभा प्रश्न के खंडवार उत्तर निम्न हैं -

- (क). विधानसभा क्षेत्र पिपरिया जिला नर्मदापुरम अंतर्गत ग्राम बांसखेड़ा में रेलवे क्रॉसिंग पर निर्मित ROB के निर्माण में किसी प्रकार की कोई गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है।
- (ख). कंक्रीट उखड़ने का मुख्य कारण लोक जनमानस के कंक्रीट की क्यूरिंग समय से पहले आवागमन प्रारंभ करना है। संधारण कार्य में किसी भी प्रकार के गुणवत्ताहीन सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है।
- (ग). पुनः इसका संधारण कार्य अगले 2 माह में करवा लिया जाएगा

(प्रभात कुमार)

वरिष्ठ इंजी./ब्रिज लाईन/
मुख्यालय/ प. म. रे.

विरोप फेसिबलस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल