

प्रश्न सं. [क. 2921]

प्रपत्र-अ

तारांकित प्रश्न क्रमांक 2921

रेतम बैराज बांध के 05 वर्षों में जल भराव की जानकारी

स. क्रं.	वर्ष	जल भराव (मि.घ.मी.)	पूर्ण नहीं भरने का कारण
1	2020-21	7.57 MCM	अल्प वर्षा के कारण
2	2021-22	11.67MCM	-
3	2022-23	11.67MCM	-
4	2023-24	8.17MCM	अल्प वर्षा के कारण
5	2024-25	11.67MCM	-


 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
 म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग
 भोपाल (म.प्र.)