

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सागर

अतारंकित प्रश्न क्रमांक- 1289

परिशिष्ट- 8 एक

परीक्षित- एक

प्रश्न सं. [क. 1289]

Sn.	Distt cts	Block	UDISE	Name of School	मांग	स्वीकृत अद्योसंरचना की स्थिति
1	SAGAR	SAGAR	23111007001	GOVT HS BHOUNHARI	8 अतिरिक्त कक्ष	अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत नहीं हुए।
2	SAGAR	SAGAR	23111011002	GOVT HS RICHHAWAR	8 अतिरिक्त कक्ष	अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत नहीं हुए।
3	SAGAR	SAGAR	23111008207	GOVT HSS SANOUNDHA	7 अतिरिक्त कक्ष	अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत नहीं हुए।
4	SAGAR	SAGAR	23111003404	GOVT HS KUDARI	-	नवीन भवन स्वीकृत होकर भवन दस्तावेज उपरांत कक्षाएं संचालित की जा रही है।
5	SAGAR	RAHATGARH	23110812102	GOVT HS PATAN (RAHATGARH)	8 अतिरिक्त कक्ष	अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत नहीं हुए।
6	SAGAR	RAHATGARH	23110810702	GOVT HS LOTNA	8 अतिरिक्त कक्ष	अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत नहीं हुए।
7	SAGAR	SAGAR	23111001906	PM SHRI GOVT HSS BARARU	5 अतिरिक्त कक्ष	अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत नहीं हुए।
8	SAGAR	SAGAR	23111001406	GOVT HSS PATHRIYA HAT	8 अतिरिक्त कक्ष	सुदृढीकरण अंतर्गत 03 तैब कक्ष स्वीकृत किए गए, जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है।
9	SAGAR	SAGAR	23111005819	GOVT HSS KARRAPUR	11 अतिरिक्त कक्ष	सुदृढीकरण अंतर्गत 03 तैब कक्ष स्वीकृत किए गए, जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है।
10	SAGAR	SAGAR	23111003105	GOVT HSS BHAINSA NAKA	10 अतिरिक्त कक्ष	अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत नहीं हुए।
11	SAGAR	RAHATGARH	23110813205	GOVT HSS ISHUARWARA	8 अतिरिक्त कक्ष	अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत नहीं हुए।
12	SAGAR	RAHATGARH	23110817105	GOVT HS LUHARI	8 अतिरिक्त कक्ष	अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत नहीं हुए।

(संजीव जैन)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला सागर

अ.मा.वि.सं. 1289

परिशिष्ट - दो

कार्यालय संकुल प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करारपुर जिला सागर म.प्र.

Dise code - 23111005819

E-mail ID - ghsskarrapur@gmail.com

Phone no. - 07582-299403

क्र./ भवन/2024/950

करारपुर दिनांक 06/06/2024

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी

जिला सागर

विषय:- भवन के कक्षों की जीर्ण शीर्ण होने के संबंध में।

--000--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है शासकीय उमावि करारपुर में पुराने भवन के 2 कक्ष अत्याधिक जीर्ण शीर्ण है एवं दर्ज के मान से विद्यालय में कक्षों की कमी है। जीर्ण शीर्ण कक्ष बरसात के समय में छतिग्रस्त होने पर जनहानि हो सकती है अतः उक्त कक्षों को डिसमेंटल कर नये कक्षों को स्वीकृत करने का कष्ट करें।

24/3/24
संकुल प्राचार्य
शा.उ.मा.वि. करारपुर
Principal
Karapur Distt. Sa

प्रतिलिपि -

1. संयुक्त संचालक लो.शि.सं. संभाग सागर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(समीक्षा जैन)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

24/3/24
संकुल प्राचार्य
शा.उ.मा.वि. करारपुर
Principal
Karapur Distt.

क्रमांक 1289

परिशिष्ट-दो

प्रति,

श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी महोदयजी,
जिला - रायगढ़ (म.प्र.)

विषय - अतिरिक्त कक्षा निर्माण करवाने विषय -
महोदयजी,

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि यह विद्यालय भवन विहीन हैं। यह विद्यालय कक्षा 6 से 10 तक स्की कूल हैं। जिसमें कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाएँ मा. विद्यालय के भवन में संचालित होती हैं। और कक्षा 9 वीं एवं 10 वीं प्राथ. शाला के दो कक्षों में संचालित हो रही हैं। जिससे अध्यापन कार्य एवं आने जाने में अत्यधिक असुविधा होती है।

अतः विद्यालय कक्षा 6 से 10 तक सब जगह संचालित हो सके इस हेतु दो अतिरिक्त कक्षा निर्माण की स्वाकृति प्रदान करने की कृपा करें।

(संजीव जैन)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

प्र. प्राचार्य
एकीकृत शास. हाई स्कूल पाटन
वि. खं. राहतगढ़ जि. रायगढ़
आईस कोड-23110812102