

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रं 7203 द्वारा श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

प्रपत्र - "अ"

स.क्र.	जिले का नाम	विंड पॉवर कम्पनी द्वारा उपयोग में लाये गये मार्ग का नाम	मार्ग कहां-कहां क्षतिग्रस्त हुए है	किस सक्षम अधिकारी ने किस दिनांक को जांच उपरांत यह पाया कि मार्ग क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है	विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक करने हेतु किस-किस कम्पनी को कब-कब निर्देशित किया गया	कम्पनी का नाम	प्रेषित पत्र का विवरण	क्या कम्पनी द्वारा सड़क ठीक की गई है यदि नहीं तो पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया, यदि नहीं तो कब कराया जावेगा	
1	रतलाम	जावरा-कालुखेड़ा बोरर मार्ग	जावरा-कालुखेड़ा बोरर मार्ग के कि.मी. 12-13 में कालुखेड़ा के पास दाड़ीवाला कुआ की तरफ जाने वाले रास्ते के मोड़ पर लो.नि.वि. की पुलिसिया को क्षति पहुंचाई गई।	5	6	मे. क्वॉटिन्स एनर्जी लि. गांधी कॉलोनी, जावरा	7	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग जावरा के पत्र क्र. 423/तक/2015 जावरा दिनांक 22.06.2015	8
1	रतलाम	जावरा-कालुखेड़ा बोरर मार्ग	जावरा सुखेड़ा मार्ग लम्बाई 11.60 कि.मी.	-	मे. डी.जे. एनर्जी लि. गांधी कॉलोनी जावरा	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग जावरा के पत्र क्र. 425/तक/2015 जावरा दिनांक 22.06.2015	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग जावरा के पत्र क्र. 425/तक/2015 जावरा दिनांक 22.06.2015	अभी विंड पॉवर कम्पनी द्वारा मार्ग सुधारा नहीं गया है। इस संबंध में विधिक राय ली जाने के उपरांत ही आगे की कार्यवाही किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।	
2	रतलाम	जावरा सुखेड़ा मार्ग लम्बाई 11.60 कि.मी.	6.60 कि.मी. लम्बाई में पॉट होल्स हुए है।	-	मे. डी.जे. एनर्जी लि. गांधी कॉलोनी जावरा	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग जावरा के पत्र क्र. 425/तक/2015 जावरा दिनांक 22.06.2015	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग जावरा के पत्र क्र. 425/तक/2015 जावरा दिनांक 22.06.2015	अभी विंड पॉवर कम्पनी द्वारा मार्ग सुधारा नहीं गया है। इस संबंध में विधिक राय ली जाने के उपरांत ही आगे की कार्यवाही किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।	
3	रतलाम	राकोदा माऊखेड़ी रियावन कालुखेड़ा मार्ग लम्बाई 20.00 कि.मी.	धुधाखेड़ी से रियावन के बीच कुल 5.00 कि.मी. लम्बाई एवं रियावन से कालुखेड़ा के बीच कुल लम्बाई 2.00 कि.मी. में पॉट होल्स हुए है।	-	मे. ग्रीन एन्क्रा एनर्जी, चर्च के सामने, जावरा	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग जावरा के पत्र क्र. 439/तक/2015 जावरा दिनांक 22.06.2015	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग जावरा के पत्र क्र. 439/तक/2015 जावरा दिनांक 22.06.2015	अभी विंड पॉवर कम्पनी द्वारा मार्ग सुधारा नहीं गया है। इस संबंध में विधिक राय ली जाने के उपरांत ही आगे की कार्यवाही किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।	
4	रतलाम	मुण्डलाराम से रियावन मावरा रणायरा मार्ग लम्बाई 14.60 कि.मी.	रियावन से मावता के बीच में 4.00 कि.मी. में पॉट होल्स हुए।	-	मे. ग्लोबल विंड एनर्जी, गांधी चौराहा जावरा	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग जावरा के पत्र क्र. 431/तक/2015 जावरा दिनांक 22.06.2015	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग जावरा के पत्र क्र. 431/तक/2015 जावरा दिनांक 22.06.2015	अभी विंड पॉवर कम्पनी द्वारा मार्ग सुधारा नहीं गया है। इस संबंध में विधिक राय ली जाने के उपरांत ही आगे की कार्यवाही किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।	

स.क्र.	जिले का नाम	विंड पॉवर कम्पनी द्वारा उपयोग में लाये गये मार्ग का नाम	मार्ग कहाँ-कहाँ क्षतिग्रस्त हुए है	किस सक्षम अधिकारी ने किस दिनांक को जांच उपरांत यह पाया कि मार्ग क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है	विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक करने हेतु किस-किस कम्पनी को कब-कब निर्देशित किया गया	क्या कम्पनी द्वारा सड़क ठीक की गई है यदि नहीं तो पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया, यदि नहीं तो कब कराया जावेगा	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	रतलाम	कालुखेड़ा भाटखेड़ा रणायरा मार्ग लम्बाई 9.00 कि.मी.	भाटखेड़ा से रीछा देवड़ा के बीच 6.00 कि.मी. लम्बाई में पॉट होल्स हुए है।	-	मे. चौकसी विंड एनर्जी, श्रीनगर एक्सटेंशन मामाजी किताब वाले के घर पर, जावरा	अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग जावरा के पत्र क्र. 433/तक/2015 जावरा दिनांक 22.06.2015	
6	मदसौर	सुवासरा शामगाढ गरोठ मार्ग	-	दिनांक 03.03.16 को अनुविभागीय अधिकारी, गरोठ/उपसंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया	-	-	-
7	मदसौर	मेलखेड़ा चंदवासा मार्ग	-	दिनांक 03.03.16 को अनुविभागीय अधिकारी, गरोठ/उपसंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया	-	-	-
8	मदसौर	टकरावद देवरी हरिपुरा मार्ग	मार्ग के कुछ भाग में एज व हार्ड शोल्डर में आंशिक क्षति हुई है	दिनांक 03.03.16 को अनुविभागीय अधिकारी, गरोठ/उपसंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया	-	-	-
9	मदसौर	उदल्या खेडी पहुँच मार्ग	-	दिनांक 04.03.16 को अनुविभागीय अधिकारी, गरोठ/उपसंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया	-	-	-
10	मदसौर	छायन से माकडी चामुण्डा मार्ग	-	दिनांक 04.03.16 को अनुविभागीय अधिकारी, गरोठ/उपसंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया	-	-	-
11	मदसौर	गरोठ बोलिया मार्ग	-	दिनांक 04.03.16 को अनुविभागीय अधिकारी, गरोठ/उपसंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया	-	-	-
12	मदसौर	शामगाढ परासली पहुँच मार्ग	-	दिनांक 04.03.16 को अनुविभागीय अधिकारी, गरोठ/उपसंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया	-	-	-
13	मदसौर	असावती पहुँच मार्ग	-	दिनांक 04.03.16 को अनुविभागीय अधिकारी, गरोठ/उपसंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया	-	-	-

स.क्र.	जिले का नाम	विंड पॉवर कम्पनी द्वारा उपयोग में लाये गये मार्ग का नाम	मार्ग कहाँ-कहाँ क्षतिग्रस्त हुए है	किस सक्षम अधिकारी ने किस दिनांक को जांच उपरांत यह पाया कि मार्ग क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है	विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक करने हेतु किस-किस कम्पनी को कब-कब निर्देशित किया गया		क्या कम्पनी द्वारा सड़क ठीक की गई है यदि नहीं तो पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया गया, यदि नहीं तो कब कराया जावेगा
					कम्पनी का नाम	प्रेषित पत्र का विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	मदसौर	भोलिया कुचरोड़	-	दिनांक 15.03.16 को अनुविभागीय अधिकारी, मदसौर/उपयंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया	-	-	-
15	मदसौर	रातीखेड़ी काकरवा बालाजी मार्ग	-	दिनांक 15.03.16 को अनुविभागीय अधिकारी, मदसौर/उपयंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया	-	-	-
16	मदसौर	धमनार से नगरी मार्ग	-	दिनांक 15.03.16 को अनुविभागीय अधिकारी, मदसौर/उपयंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया	-	-	-
17	मदसौर	लमगरी पेटलावद व्याह लामगारा	-	दिनांक 15.03.16 को अनुविभागीय अधिकारी, मदसौर/उपयंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया	-	-	-
18	मदसौर	करतु शिवना मार्ग	-	दिनांक 01.03.16 को अनुविभागीय अधिकारी, मदसौर एवं दिनांक 03.03.16 को उपयंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया	-	-	-
19	मदसौर	कयामपुर नाटाराम मार्ग	-	दिनांक 01.03.16 को अनुविभागीय अधिकारी, मदसौर एवं दिनांक 03.03.16 को उपयंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया	-	-	-
20	मदसौर	भावगढ सीतामक मार्ग	-	दिनांक 01.03.16 को अनुविभागीय अधिकारी, मदसौर एवं दिनांक 03.03.16 को उपयंत्री के द्वारा निरीक्षण किया गया	-	-	-