

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' चौवालीस '

[ 26/7/2016 ]

प्रश्न सं. [ क. 3176 ]

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 26/07/2016

परिशिष्ट

विषय:- फीडर सेपरेशन के गुणवत्ताविहीन कार्य की जांच । - तारांकित विधानसभा

प्रश्न क्रमांक 3176 द्वारा माननीय विधायक श्री इन्दर सिंह परमार ।

वर्ष 2016-17 में आंधी तूफान के कारण टूटे हुये पोलो की जानकारी

वितरण केन्द्र का नाम	ग्राम का नाम	लोकेशन	टूटे हुये पोलो का विवरण
			11 के.व्ही.
कालापपीपल	काला.मण्डी	चोकीदार वाला	1
कालापपीपल	ढाबला हुसैनपुर	मेनलाइन वाला	2
नांदनी	चारखेडी	गाँव वाला	2
नांदनी	पिपलिया नगर	पिपलियानगर गाँव	2
पोचानेर	सुखलिया	बाग वाला	3
पोचानेर	बेरछा दातार	बेरछा दातार गाँव वाला	3
पोचानेर	लसुडलिया	शंकर पटेल	9
अरनियाकलौ	अलिसरिया	गाँव वाला	1
पोलायकलौ	उमरसिंगी	गाववाला	1
अकोदिया	रानी बडोद	गाँव वाला	2
अकोदिया	पलसावद	तालाव वाला	4
खोकराकलौ	खरदोन खुर्द	गाँव के पास	10
खोकराकलौ	बापचा	गाँव वाला	7
खोकराकलौ	हाजीपुर	गाँव के पास	3
खोकराकलौ	खरदोन खुर्द	गाँव के पास	10
शुजालपुर ग्रामीण	मितेरा	गाँव वाला	2
शुजालपुर ग्रामीण	किशोनी	गाँव वाला	1
शुजालपुर ग्रामीण	डुंगलाय	गाँव वाला	1

अनुभाग अधिकारी

प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,

मंत्रालय भोपाल

सदन में उत्तर देने का दिनांक : 26/07/2016

परिशिष्ट

विषय:- फीडर सेपरेशन के गुणवत्ताविहीन कार्य की जांच । - तारांकित विधानसभा

प्रश्न क्रमांक 3176 द्वारा माननीय विधायक श्री इन्दर सिंह परमार ।

वर्ष 2016-17 में आंधी तूफान के कारण टूटे हुये पोलो की जानकारी

वितरण केन्द्र का नाम	ग्राम का नाम	लोकेशन	टूटे हुये पोलो का विवरण
			11 के.व्ही.
शुजालपुर ग्रामीण	चोकी नसिराबाद	गांव वाला	2
शुजालपुर ग्रामीण	लसुडलिया हेजम	गांव वाला	1
कुल योग			67

अनुभाग अधिकारी

स.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल

अधीक्षण यंत्री (विधानसभा)