

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3239

प्रपत्र "अ"

क्र.क.	आवेदक का नाम	प्रश्न क्रमांक एवं दिनांक	आवेदन की विषयवस्तु संक्षेप में
मान. श्री आर.डी.प्रजापति, विधायक			
1.	प्रमुख अभियंता स्तर पर प्राप्त पत्र	1. 440/27.12.2014 2. 558/05.01.2015 3. 294/27.07.2013	1. विकासखंड लवकुश नगर गौरीहार एवं सिंहपुर बैराज अंतर्गत नहरों के घटिया निर्माण कार्य में लगाई गई बालू एवं उक्ता घटिया निर्माण कार्य की जांच कोर कटर पद्धति से मेरे समक्ष कराये जाने के संबंध में । 2. ——— तदैव ——— 3. जल उपभोक्ता संघा बरियारपुर बांधी नहर परियोजना उपसंभाग क्रमांक 6, लवकुशनगर, ग्राम शिवराजपुर की नालियों के घटिया निर्माण की जांच कराकर दुबारा निर्माण कराने बावत् । निरंक
2.	मुख्य अभियंता स्तर पर प्राप्त पत्र	निरंक	निरंक
3.	अधीक्षक यंत्री स्तर पर प्राप्त पत्र (जल संसाधन विभाग छतरपुर से संबंधित)	1. 401/1.12.2014 2. 404/1.12.2014 3. 242/3.7.2015	1. विधानसभा लवकुशनगर गौरीहार एवं सिंहपुर बैराज के अंतर्गत नहरों के घटिया निर्माण कार्य में लाई गई बालू के संबंध में । 2. विधानसभा लवकुशनगर गौरीहार एवं सिंहपुर बैराज के अंतर्गत नहरों के घटिया निर्माण कार्य की जांच कोर कटर से मेरे समक्ष कराये जाने बावत् । 3. बरियारपुर बांधी नहर के अंतर्गत उप नहर एवं पानी पहुंचाने वाली नाली में की गई घटिया निर्माण एवं निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच कर निर्माण एजेंसी से व्यय की गई राशि की वसूली के संबंध में ।
4.	कार्यपालन यंत्री स्तर पर प्राप्त पत्र (जल संसाधन विभाग छतरपुर से संबंधित)	1. 19/7.4.2016	1. घटिया निर्माण में की गई शिकायतों के बावजूद भी उन्हीं जल संस्था को फिर निर्माण कार्य की जिम्मेदारी देकर 50 लाख के निर्माण कार्य की मजूरी दिये जाने के संबंध में जांच कर अवगत कराने बावत् ।

(एम0जी0चौबे)
प्रमुख अभियंता

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3239

स. क्र.	आवेदक का नाम	पत्र क्रमांक एवं दिनांक	आवेदन की विषयवस्तु संक्षेप में	कृत कार्यवाही
मान. श्री आर.डी.प्रजापति, विधायक				
1	अधीक्षण यंत्री स्तर पर प्राप्त पत्र (जल संसाधन विभाग छतरपुर से संबंधित)	1. 401 / 1.12.2014 2. 404 / 1.12.2014	1. विधानसभा लवकुशनगर गौरीहार एवं सिंहपुर बैराज के अंतर्गत नहरों के घटिया निर्माण कार्यों में लाई गई बालू के संबंध में । 2. विधानसभा लवकुशनगर गौरीहार एवं सिंहपुर बैराज के अंतर्गत नहरों के घटिया निर्माण कार्यों की जांच कोर कटर से भेरे समक्ष कराये जाने बावत् ।	1. निर्माण कार्यों में उपयोग की गई बालू की जांच सम्भगीय गुणवत्ता इकाई सिंहपुर बैराज कार्यस्थल पर स्थापित लेबोरेटरी में की गई । गुणवत्ता अनुसार पाई गई । 2. नहरों के निर्माण की जांच विभागीय गुणवत्ता इकाई सिंहपुर द्वारा की गई । एवं कांकीट कोर कटर की जांच वीनस टेस्टिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरी बीना जिला सागर द्वारा की गई । गुणवत्ता अनुसार पाई गई । 3. नाली निर्माण का कार्य जल उपभोक्ता संघाओं के माध्यम से कराया गया । घटिया निर्माण कार्यों की जांच अधीक्षण यंत्री द्वारा की गई एवं घटिया निर्माण को हटाकर पुनः संस्था अध्यक्ष एवं सक्षम अधिकारी के व्यय पर ठीक करवाया गया ।
2.	कार्यपालन यंत्री स्तर पर प्राप्त पत्र (जल संसाधन विभाग छतरपुर से संबंधित)	1. 19 / 7.4.2016	1. घटिया निर्माण में की गई शिकायतों के बावजूद भी उन्हीं जल संस्था को फिर निर्माण कार्य की जिम्मेदारी देकर 50 लाख के निर्माण कार्य की मंजूरी दिये जाने के संबंध में जांच कर अवगत कराने बावत् ।	1. माननीय विधायक जी को कार्यपालन यंत्री के पृ0क0 949ए दिनांक 26.05.2016 द्वारा अवगत कराया गया ।


 (एम0जी0चौबे)
 प्रमुख अभियंता

विधानसभा अतारंगिकत प्रश्न क्रमांक 3239

स. क्र.	आवेदक का नाम	पत्र क्रमांक एवं दिनांक	आवेदन की विषयवस्तु संक्षेप में	कृत कार्यवाही
1.	प्रमुख अभियंता स्तर पर प्राप्त पत्र	1. 440 / 27.12.2014	1. विकासखंड लवकुश नगर गौरीहार एवं सिंहपुर बैराज अंतर्गत नहरों के घटिया निर्माण कार्य में लगाई गई बालू एवं उक्त घटिया निर्माण कार्य की जांच कोर कटर पद्धति से भेरे समक्ष कराये जाने के संबंध में ।	1. मुख्य अभियंता, सागर से जांचोपरांत प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत हो, प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया ।
		2. 558 / 05.01.2015	2. —तदैव—	2. —तदैव—
		3. 294 / 27.07.2013	3. जल उपभोक्ता संथा बरियारपुर बांयी नहर परियोजना उपसंभाग क्रमांक 6, लवकुशनगर, ग्राम शिवराजपुर की नालियों के घटिया निर्माण की जांच कराकर दुबारा निर्माण कराने बावत् ।	3. नाली निर्माण का कार्य जल उपभोक्ता संथाओं के माध्यम से कराया गया । घटिया निर्माण कार्यों की जांच अधीक्षण यंत्री द्वारा की गई एवं घटिया निर्माण कार्य को हटाकर पुनः संथा अध्यक्ष एवं सक्षम अधिकारी के व्यय पर ठीक करवाया गया ।


 (एम0जी0चौबे)
 प्रमुख अभियंता