

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1084
सीताशिर जलाशय के डूब क्षेत्र के किसानों को मुआवजा मुगतान के संबंध में।

प्रपत्र-1

सं.कं.	पत्र क्रमांक / दिनांक	पत्र में उल्लेखित बिन्दु	की गई कार्यवाही
1	पत्र कं. 1318 / दि. 24.08.2016	सीताशिर जलाशय में डूब क्षेत्र से प्रभावित कृषक को प्रतिकर राशि स्वीकृत कर प्रदान करने बाबत।	दिनांक 19.11.2016 को स्थल निरीक्षण किया गया। आवेदक एवं अन्य कृषकों की उपस्थिति में उल्लेखित खसरो का मौके पर माप किया गया। उक्त खसरे पूर्ण जलभराव स्तर (एफ.टी.एल.लाइन) से ऊपर है।
2	पत्र कं. 1595 / दि. 21.10.2016	सीताशिर जलाशय से संबंधित तीन कृषकों के अधिक भूमि पर जल भराव बाबत।	दिनांक 18.11.2016 को स्थल निरीक्षण आवेदक एवं अन्य कृषकों की उपस्थिति में किया गया। तीनों कृषकों की भूमि स्पिल चैनल हेतु अर्जित की गई है। स्पिल चैनल कटिंग में है, अतः कृषकों का अर्जित रकबा से अधिक रकबा प्रभावित नहीं हो रहा है।

प्रश्न सं. [क. 1084]


(एम.क.जेन)
कार्यपालन यंत्री
जल ससाधन संभाग
छिन्दवाड़ा

स्थल-निरीक्षण

माजिनों का 18/11/2014 को सीतापुर जलधन्य के वृषके नाम अविद्यमान धूमि के मुआवजा विषयक के संबंध में स्थल निरीक्षण किया गया जिसके संबंध में वृषके को, एवं शासकीय कमका उपस्थित था, मौका, मुआवजा कि अनुसार एवं नकशे कि मुलाजिम, सभी-पुमानिन वृषके स्थल चिन्ह कि पानी निकासी के संबंध में वृषके को नकशे अनुसार सभी वृषके को मुआवजा प्राप्त हो चुका है। जिसके पूरा कि पुमानि काही-ना वृषके-नहीं है। सभी वृषके पानी निकासी के हैं। जिनको मुआवजा दिया जा चुका है। स्थल निरीक्षण सभी की उपस्थिति किया गया।

(सावित्री काई
पतिन-दयाराम)
शंतीराम
Ramasamy
अ. लक्ष्मी
K. म.
0103154

अ. लक्ष्मी
दयाराम
Ramasamy
(दयाराम)
R. म.
पुमलता

ए. मा. का
उपस्थिति
18/11/2014
0103154
पुमानिन निरीक्षण
स्थल निरीक्षण

आज दिनांक 13/11/2016 को सीताफिर जलाशय के गांव- हरदुमा माक इलाके के आवेदन कृषक सुबेसपिला, अरु एवं अन्य गांव- हरदुमा माक के खसरा क्र. 101/1क, 103/6क, 103/एक, 150/1क कृषक के खसरा एवं अन्य गावीज कृषको की ~~सर्व~~ एवं शासकीय-अमले को भी घुस, में स्थल निरीक्षण किया गया।

स्थल में यह पाया गया कि श्री सुबेसपिला अरु एवं अन्य की भूमि पूर्व जल मराव इलाके उपर है जो आज इला में नहीं है। ~~कृषको की भूमि~~ कृषको की भूमि ~~वर्षा पूर्व~~ वर्षा पूर्व होने पर कुछ समय के लिए इला में रहती है एवं जल मराव का पूर्व ~~होने~~ ~~सतार~~ पर पानी इला लानी पर ही रहता है। आवेदन की दायित उपर की जागीज खावी रहती है। पंचनामा सती की उपरनी में बनाया गया।

अपरिप्त कृषको के नाम एवं सतार

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1) सुबेसपिला अरु | 2) ल. के. वेलाशी |
| 3) रिशपिला अरु | 3) अ. के. वेलाशी |
| 4) सीता कुमारपिला केवल | 4) अ. के. वेलाशी |
| 5) सीतापिला माक को | 5) अ. के. वेलाशी |
| 6) कालवीर / सु. व. करार | 6) अ. के. वेलाशी |
| 7) अंजीरगांव / सी. | 7) अ. के. वेलाशी |