

कार्यालय (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश

क्रमांक/1755 /3-6/खनि/17

शिवपुरी दिनांक 27.01.2017

प्रति,

माननीय विधायक शकुंतला खटीक
विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-23 करैरा
जिला शिवपुरी म.प्र.

विषय - रेत खदान जैतपुर सर्वे नम्बर 2134, 2254 रकवा 6.640 हैक्टेयर सम्बंध में।

संदर्भ - आपका पत्र क्रमांक 226/एम.एल.ए./2017 शिवपुरी दिनांक 27.01.2017

उपरोक्त विषय को लेकर लेख है कि आपके द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से रेत खदान जैतपुर सर्वे 2134, 2254 रकवा 6.640 हैक्टेयर क्षेत्र की जांच के सम्बंध में लिखा गया है।

अतः उक्त पत्र के क्रम में खनि निरीक्षक जिला शिवपुरी से जांच कराई गई, खनि निरीक्षक जिला शिवपुरी द्वारा दिनांक 15.02.2017 को स्थान जैतपुर तहसील नरवर अन्तर्गत आने वाली रेत खदान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उक्त स्थल पर श्री मनीष पचौरी एवं अन्य स्टाफ उपस्थित मिला तथा खनन कार्य होता पाया गया। निरीक्षण दिनांक को उक्त रेत खदान में मिट्टी मिश्रित रेत (जो कि जैतपुर रेत खदान में पाई जा रही है) को नदी के पानी से धोकर एक जगह एकत्रित की जा रही है तथा इस एकत्रित रेत/बजरी को डम्पर वाहन के द्वारा अभिवहन पास के माध्यम से डम्पर वाहन से परिवहन किया जाना पाया गया। मौके पर रेत खदान में मुनारे (सीमा स्तम्भ) लगे हुये नहीं पाये गये। इस हेतु सम्बंधित श्री मनीष पचौरी को मुनारे संधारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जांच दिनांक को अन्य स्थानों सोनहर, मगरौनी, थरखेडा, कठेगारा का भी भ्रमण किया गया परन्तु ग्रामों में उत्खनन करते कोई नहीं पाया गया और ना ही कोई व्यक्ति जैतपुर रेत खदान की अभिवहन पास जारी करते पाया गया। उपस्थित ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि उक्त खदान से रेत/बजरी निकालकर डम्पर वाहन से भरकर बेची जाती है। सूचनार्थ प्रेषित।

अ. प्र. ज. अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

डिप्टी कलेक्टर/खनि अधिकारी
जिला शिवपुरी म.प्र.