


विधानसभा प्रश्न क्रमांक 616 (प्रश्नांश 'क' एवं 'ख')
विधानसभा क्षेत्र भीकनगांव निर्मित तालाबों की जानकारी

स.क्रं.	योजना का नाम जिनमें नहरे निर्मित है	निर्माण वर्ष	तालाबों की भौतिक स्थिति	आवश्यक मरम्मत कार्य
1	2	3	4	5
1	कांझर तालाब	1968	—	बांध का सेक्शन ठीक करना एवं पिचिंग कार्य का मरम्मत।
2	उंटाखेड़ा तालाब	1975	ठीक है।	—
3	पिपल्या तालाब	1975	ठीक है।	—
4	भातलपुरा तालाब	1983	ठीक है।	—
5	अगासिया तालाब	1983	ठीक है।	—
6	नक्टी जामली तालाब	1983	ठीक है।	—
7	सुन्देल तालाब	1988	—	बांध से पानी का सीपेज होता है, जिसको रोकने हेतु आवश्यक ट्रीटमेंट किया जाना है।
8	सुल्तानपुरा तालाब	1994	ठीक है।	—
9	मछलगंवा तालाब	1997	ठीक है।	—
10	बिरूल तालाब	2000	ठीक है।	—
11	पलासी तालाब	2001	ठीक है।	—
12	कालधा तालाब	2006	ठीक है।	प्रारंभिक रीच से एक वाइकर व जरूर क्षतिग्रस्त है, सुधार कार्य प्रगति पर है।
13	टेमला नं. 1 तालाब	2008	ठीक है।	—
14	देवलिया तालाब	2010	ठीक है।	—
15	धनवा तालाब	2010	ठीक है।	—
16	जैतगढ़ तालाब	2010	ठीक है।	—
17	बोरगांव तालाब	2011	ठीक है।	—
18	नवलपुरा तालाब	2012	ठीक है।	—
19	रतनपुर तालाब	2013	ठीक है।	—
20	लाखापुरा तालाब	2013	ठीक है।	—
21	मालखेड़ा तालाब	2013	ठीक है।	—
22	करेलीनाला तालाब	2016	ठीक है।	—


(एस.एम. चतुर्वेदी)

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग, खरगोन

प्रपत्र - "ब"

विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक - 616 (प्रश्नांश-'ग')

विधान सभा क्षेत्र भीकनगांव में निर्मित तालाब जिनकी नहरों का लाईनिंग का कार्य किया गया की जानकारी

स. क्र.	योजना का नाम	लाईनिंग कार्य की लागत (रु.लाख में)	किया गया लाईनिंग कार्य (मीटर में)		निर्माण की अवधि (अनुबंधित)	वर्तमान भौतिक स्थिति	कार्य की पूर्णता दिनांक
			मुख्य नहर	लघु नहर			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कालधा तालाब	63.73	4270	-	12 माह	प्रगतिरत	मार्च 2017
2	मछलगौव तालाब	49.54	3225	-	12 माह	पूर्ण	जुलाई 2013
3	उटाखेड़ा तालाब	69.63	3750	1175	12 माह	पूर्ण	अप्रैल 2014
4	नवलपुर तालाब	168.90	6945	5170	12 माह	पूर्ण	जुलाई 2013
5	बोसगौव तालाब	48.06	2910	900	12 माह	पूर्ण	मार्च 2014
6	सुल्तानपुरा तालाब	53.94	4710	-	12 माह	पूर्ण	अक्टूबर 2013
7	देवलिया तालाब	38.98	2512	735	12 माह	पूर्ण	अप्रैल 2015
8	वेदा पि.अ.वि. दांयी नहर	95.87	5385	2722	12 माह	पूर्ण	जून 2015