

## कार्यालय नायब तहसीलदार उमरियापान जिला-कटनी

क0/498 /तह0 /उमरियापान /2017

दिनांक- 7.03.2017

प्रति

कार्यपालन यंत्री  
जन संसाधन विभाग  
जिला-कटनी (म.प्र)

विषय:- विधानसभा तारांकित प्र0क0 3537 -के संबंध-में।

संदर्भ:- आपके कार्यालय के प0क0465 /कार्य0 /2016.17 दिनांक 01 /03 /2017

—0—

विषयांकित संदर्भित पत्र के माध्यम से विधानसभा तारांकित प्रश्न क. 3537 द्वारा माननीय श्री मोती कश्यप जी द्वारा विधानसभा सदस्य की जानकारी निम्नानुसार है।

क0	प्रश्न	उत्तर
क	तहसील डीमरखेडा के ग्राम घुघरी की किरसी नदी से हुये कटाव से कितने मार्ग, मकान धार्मिक स्थल और कितने मीटर तट किस रूप में प्रभावित हुये है ?	तहसील डीमरखेडा के ग्राम घुघरी में बेलकुण्ड नदी से हुये कटाव से प्रभावित मार्ग मकान धार्मिक स्थल एवं तट आदि का विवरण निम्नानुसार है। 1 मार्ग- 1 क्षतिग्रस्त सी सी रोड 2 मकान -10 मकान प्रभावित होने की संभावना 3 धार्मिक स्थल- 3 (एक मंदिर दो मढ़िया) प्रभावित होने की संभावना 4 तट- लगभग 200 मीटर क्षतिग्रस्त ।

नायब तहसीलदार  
उमरियापान जिला-कटनी

पृ0क0 / /तह0 /उमरियापान /2017

दिनांक- 7.03.2017

प्रति-पि-

1 अनुविभागीय अधिकारी महोदय डीमरखेडा की ओर पत्र दिनांक 08.03.2017 के पारिपालन में सूचनाथ ।

नायब तहसीलदार  
उमरियापान जिला-कटनी