

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 70

सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्टेट काल के 3 नहरी एवं 3 निमज्जित तालाब हैं, तालाबों की भौतिक स्थिति एवं सिंचाई का विवरण -

स.क्र.	तालाब का नाम	निर्माण का वर्ष	वर्ष 2016-17 में सिंचित क्षेत्र	भौतिक स्थिति	विवरण
अ	नहरी तालाब				
1.	टोंगा तालाब	1904	341	क्रियाशील	म.प्र. रीस्ट्रक्चरिंग योजना अंतर्गत तालाब के बांध एवं नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण कार्य वर्ष 2013 में कराया गया है।
2	जबाहरगढ़ तालाब	1899	200	क्रियाशील	-
3	कैमारा तालाब	1910	138	क्रियाशील	-
ब	निमज्जित तालाब				
1.	बड़मन तालाब	1916	-	क्षतिग्रस्त	तालाब का डूब क्षेत्र योजना काल में निर्मित चम्बल नहर प्रणाली के कमाण्ड में आने से तालाब अनुपयोगी है।
2	नत्थूपुरा तालाब	1913	-	क्षतिग्रस्त	तालाब का डूब क्षेत्र योजना काल में निर्मित चम्बल नहर प्रणाली के कमाण्ड में आने से तालाब अनुपयोगी है।
3	बक्सपुर तालाब	1915	-	क्षतिग्रस्त	निमज्जित तालाब के सुधार एवं मरम्मत हेतु विभाग स्तर पर कोई योजना नहीं है।

for *[Signature]*
कार्यपालन यंत्री *DM*
जल संसाधन संभाग
सबलगढ़