

परिशिष्ट-1

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग भिण्ड (म.प्र.)

Website: www.mp.gov.in/pwd.mp Email: eepwdbhind@mp.nic.in [Phone: 07534-234714 Fax: 233301]

क्रमांक 4238 आ. मेंह./2017-18/भिण्ड

दिनांक 18-9-2017

निरीक्षण टीप

1. निरीक्षणकर्ता अधिकारी:-
  1. श्री एस.एस. ठाकुर कार्यपालन यंत्री
  2. श्री पी.के. शर्मा प्रभारी सहायक यंत्री
  3. श्री गजेन्द्र सिंह भदौरिया उपयंत्री
2. निरीक्षण दिनांक:- 15.09.2017
3. मार्ग का नाम:- निर्माण कार्य चन्दूपुरा से गोपालपुरा ढोचरा मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा दिनांक 15.09.2017 को आपके समक्ष उक्त मार्ग का निरीक्षण किया गया। मार्ग के चैनेज क्र. 1800 पर कॉम्पेक्सन टेस्ट लगाया गया जिसके बीच में मानक अनुसार सही पाया गया। किन्तु कुछ जगह पटरी पर कॉम्पेक्सन कम पाया गया। पटरी पर पानी डालकर एवं रॉलर चलाकर कॉम्पेक्सन मानक अनुसार कराया जावे।

पुलियों पर बाहरी साइड में सूत एवं सावल में कार्य किया जावे।

कार्यपालन यंत्री  
लो.नि.वि. संभाग भिण्ड

पृ.क्र. 4239 आ. मेंह./2017-18/भिण्ड  
प्रतिलिपि:-

दिनांक 18-9-2017

1. अधीक्षण यंत्री लो.नि.वि. मण्डल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक यंत्री लो.नि.वि. उपसंभाग मेंहगांव की ओर भेजकर लेख है कि दिये गये निर्देशानुसार मार्ग पर सुधार कर सात दिवस में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

कार्यपालन यंत्री  
लो.नि.वि. संभाग भिण्ड