

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अट्ठाईस'

[ 27/11/2017 ]

प्रश्न सं. [ क. 656 ]

प्रपत्र- 'अ'

विधानसभा तांरकित प्र. क. 656

जौरा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत विभाग द्वारा निर्मित एवं निमज्जित तालाबों की जानकारी

सं. क्र.	तालाब का नाम	श्रेणी	संकलित क्षेत्र है.	नियमित वर्ष	आयतन स्थिति
1	पगारा बांध	मध्यम	—	1927	बांध जल भराव की स्थिति में है, बांध से कोतवाल बांध को फीड कर भिण्ड जिले में सिंचाई प्रदान की जाती है।
2	वामौरा तालाब (निमज्जित)	लघु	47	1913	जल भराव की स्थिति में है।
3	कूवरपुर तालाब (निमज्जित)	लघु	123	1912	लगभग 20 वर्षों से क्षतिग्रस्त है।
4	भैंसौरा तालाब (निमज्जित)	लघु	407	1913	लगभग 20 वर्षों से क्षतिग्रस्त है।
5	गोपालपुर तालाब (नहरी)	लघु	68	1966	स्लूस टूटा होने से जल भराव नहीं होता है।
6	चमरगंवा तालाब (निमज्जित)	लघु	98	1811	जल भराव क्षेत्र में ग्राम चमरगंवा की आबादी विकसित हो गई है।
7	कोंडा तालाब (निमज्जित)	लघु	42	1935	तालाब का फलशवार, स्लूस एवं वंड क्षतिग्रस्त होने से जल भराव नहीं होता है।

अनुसूचित अधिकारी,  
मध्य प्रदेश शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल

मुख्य अभियंता  
यमुना कछार, जल संसाधन विभाग  
ग्वालियर (म.प्र.)