

(विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1053)

प्रपत्र-025

स.क्र.	सिंचाई तालाब का नाम	विकासखण्ड का नाम	सर्वेक्षण के समय कृषि भूमि का सिंचित रकवा हे.में	निर्मित सिंचाई क्षेत्र हे.में	वर्ष 2018-19 में की गई सिंचाई हे.में	वर्ष 2018-19 में जल भराव प्रतिशत में	सिंचित रकवे में कमी का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जोहिला जलाशय	पुष्पराजगढ	1264	1264	710	46	नहरों का मरम्मत एवं लाइनिंग का कार्य प्रगति पर है।
2	बोहिता जलाशय	पुष्पराजगढ	372	372	115	32	पूर्ण जल भराव न होने एवं कमाण्ड क्षेत्र के कुछ कृषकों द्वारा पानी की मांग नहीं किया जाना।
3	कन्दूर जलाशय	पुष्पराजगढ	220	220	107	35	
4	लपटी जलाशय	पुष्पराजगढ	320	320	185	71	
5	बेनीवारी जलाशय	पुष्पराजगढ	307	307	140	100	कमाण्ड क्षेत्र के कुछ कृषकों द्वारा पानी की मांग नहीं किया जाना।
6	बटकी जलाशय	पुष्पराजगढ	250	250	136	50	पूर्ण जल भराव न होने एवं कमाण्ड क्षेत्र के कुछ कृषकों द्वारा पानी की मांग नहीं किया जाना।
7	हराटोला जलाशय	पुष्पराजगढ	280	280	170	100	कमाण्ड क्षेत्र के कुछ कृषकों द्वारा पानी की मांग नहीं किया जाना।
8	पालाडिगवार जलाशय	पुष्पराजगढ	140	140	110	100	
9	मुनगाटोला जलाशय	पुष्पराजगढ	350	350	112	59	
10	गिरवी जलाशय	पुष्पराजगढ	354	354	181	53	पूर्ण जल भराव न होने एवं कमाण्ड क्षेत्र के कुछ कृषकों द्वारा पानी की मांग नहीं किया जाना।
11	बागन जलाशय	पुष्पराजगढ	190	190	150	57	
12	नवगवां जलाशय	पुष्पराजगढ	98	98	80	55	

[11/7/2019]

प्रश्न क्र. [1053]

13	छपानी जलाशय	पुष्पराजगढ	156	156	99	100	कमाण्ड क्षेत्र के कुछ कृषकों द्वारा पानी की मांग नहीं किया जाना।
14	मुथेरटोला जलाशय	पुष्पराजगढ	54	54	41	100	
15	जीहिली जलाशय	पुष्पराजगढ	131	131	55	43	पूर्ण जल भराव न होने एवं कमाण्ड क्षेत्र के कुछ कृषकों द्वारा पानी की मांग नहीं किया जाना।
16	धुपसरा जलाशय	पुष्पराजगढ	102	102	77	100	कमाण्ड क्षेत्र के कुछ कृषकों द्वारा पानी की मांग नहीं किया जाना।
17	करनपठार जलाशय	पुष्पराजगढ	79	79	30	66	पूर्ण जल भराव न होना एवं कमाण्ड क्षेत्र के कुछ कृषकों द्वारा पानी की मांग नहीं की जा रही है।
18	बैगानटोला जलाशय	पुष्पराजगढ	41	41	28	100	कमाण्ड क्षेत्र के कुछ कृषकों द्वारा पानी की मांग नहीं की जा रही है।
19	जरहा जलाशय	पुष्पराजगढ	100	100	81	100	
20	अंधियारखोह जलाशय	पुष्पराजगढ	123	123	35	100	
21	कुम्हरवार जलाशय	पुष्पराजगढ	90	90	0	88	डैम बाड़ी लीकेज होने के कारण पानी सीपेज हो जाता है।
22	चुल्हियामार जलाशय	पुष्पराजगढ	143	143	85	100	कमाण्ड क्षेत्र के कुछ कृषकों द्वारा पानी की मांग नहीं की जा रही है।
23	देवरी जलाशय	पुष्पराजगढ	94	94	66	85	पूर्ण जल भराव न होने, कमाण्ड क्षेत्र के कुछ कृषकों द्वारा पानी की मांग नहीं किया जाना।
24	करपा जलाशय	पुष्पराजगढ	528	528	35	100	कमाण्ड क्षेत्र के सभी कृषकों द्वारा पानी की मांग नहीं किया जाना।
25	नानघाटी जलाशय	पुष्पराजगढ	400	400	65	84	पूर्ण जल भराव न होने, कमाण्ड क्षेत्र के कुछ कृषकों द्वारा पानी की मांग नहीं किया जाना।
26	इंटौर जलाशय	पुष्पराजगढ	226	226	226	100	

27	बडी तुम्मी टैंक	पुष्पराजगढ	75	75	33	100	कमाण्ड क्षेत्र के कुछ कृषकों द्वारा पानी की मांग नहीं की जा रही है।
28	रानीसागर जलाशय	जैतहरी	44	44	20	36	अल्प वर्षा के कारण जलाशयों में पूर्ण जल भराव न होना।
29	कदमसरा जलाशय	जैतहरी	81	81	8	18	
30	पकरिया जलाशय	जैतहरी	61	61	30	98	
31	नकटी जलाशय	जैतहरी	49	49	5	7	पूर्ण जल भराव न होना, नहरों की लाईनिंग न होना
32	खोडरी जलाशय	जैतहरी	130	130	10	6	
33	छिरहाटोला जलाशय	जैतहरी	70	70	7	5	
		योग	6922	6922	3232		

(ए.के. विनोदिया)

कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग अनूपपुर

जिला- अनूपपुर (म.प्र.)

A. K. Vinodiy
अवर सचिव

म.प्र. शासन

जल संसाधन विभाग, नोयाल