

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 2309 अतारकित की जानकारी

परिशिष्ट - अ

क्र.	मृदा परीक्षण निर्माण स्थल का नाम	जिल्ला नाम	निर्माण एजेन्सी का नाम	अंतिम मूल्यांकन का दिनांक						भवन क्षतिग्रस्त हुआ है अथवा नहीं (यदि हों तो क्षतिग्रस्त का कारण)	
				उपयंत्री का विवरण		सहायक यंत्री का विवरण		कार्यपालन यंत्री का विवरण			भवन हस्तांतरण दिनांक
				नाम	दिनांक	नाम	दिनांक	नाम	दिनांक		
1	गौरतगंज	रायसेन	श्री प्रावेन्द्र खरे	श्री मुकेश शर्मा	14.10.2017	श्री नीरज विसारिया	14.10.2017	श्री जगदीश श्रीवास्त्व	14.10.2017	06.10.2018	नहीं
2	बेगमगंज		श्री प्रावेन्द्र खरे	श्री मुकेश शर्मा	14.10.2017	श्री नीरज विसारिया	14.10.2017	श्री जगदीश श्रीवास्त्व	14.10.2017	06.10.2018	नहीं
3	सिलवानी		श्री प्रावेन्द्र खरे	श्री मुकेश शर्मा	14.10.2017	श्री नीरज विसारिया	14.10.2017	श्री जगदीश श्रीवास्त्व	14.10.2017	06.10.2018	नहीं
4	ओबेदुल्लागंज		मै० संजना कन्सट्रक्शन	श्री मनोज शर्मा	05.12.2017	श्री नीरज विसारिया	05.12.2017	श्री जगदीश श्रीवास्त्व	14.12.2017	06.10.2018	नहीं
5	बाडी		मै० संजना कन्सट्रक्शन	श्री मुकेश शर्मा	01.12.2017	श्री नीरज विसारिया	01.12.2017	श्री जगदीश श्रीवास्त्व	14.12.2017	04.02.2019	नहीं
6	उदयपुरा		मै० संजना कन्सट्रक्शन	श्री मुकेश शर्मा	30.08.2018	श्री नीरज विसारिया	30.08.2018	श्री जगदीश श्रीवास्त्व	31.08.2018	06.10.2018	नहीं

सुपयंत्री

म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग क. 01 भोपाल
उप संभाग रायसेन

Alfred

Helena

सहायक यंत्री

म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग क. 01 भोपाल
उप संभाग रायसेन

सहायक यंत्री

म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग क. 01 भोपाल
उप संभाग रायसेन

Sun

कार्यपालन यंत्री

म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग क. 01 भोपाल

किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र. भोपाल

रावा:अनासुर
म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग क. 01 भोपाल
उप संभाग रायसेन

अंत्येष्टिका अधिकारी
म० प्र० राज्य कृषि विपणन बोर्ड
तकनीकी संभाग क. 01 भोपाल

किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र. भोपाल