

प्रश्न सं. [क. 6639]


परिशिष्ट


विधानसभा प्रश्न क्रमांक 6639 अतारांकित उत्तरांश 'ख'


क	वर्ष	नीमच विधानसभा क्षेत्र			वर्तमान जलस्तर फीट में
		औसत भूजल स्तर फीट में	भूजल स्तर में गिरावट/वृद्धि फीट में	कम / अधिक	
1	2018	92.89	-23.12	अधिक	72.16
2	2019	74.42	-18.47	अधिक	
3	2020	42.47	-31.95	अधिक	

हस्ता / -
कार्यपालन यंत्री
खण्ड नीमच

हस्ता / -
अधीक्षण यंत्री
मण्डलरुज्जैन


मुख्य अभियंता


प्रभारी अधिकारी
विधान सभा प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपा


मुख्य अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मन्त्रालय भोपाल