

परिशिष्ट-अ

औद्योगिक स्थान बानमौर व मालनपुर की मॉनिटरिंग रिपोर्ट :-

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3233

द्वारा माननीय विधायक श्री सुंदर रविन्द्र सिंह तोमर भिड़ौसा

(अ) परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट :-

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र	दिनांक	मॉनिटरिंग स्थल	वायु गुणवत्ता	
				सूचकांक	श्रेणी
1	मालनपुर, भिण्ड	30.11.2021	मोण्डेलेज इण्डिया लिमि. के पास	75.00	संतोषजनक
2	बानमौर, मुरैना	19.12.2021	एसआरएफ लिमि. के पास	80.90	संतोषजनक
			जे. के. टायर इण्डस्ट्री के पास	77.72	संतोषजनक
			फार्सीन रबर इण्डस्ट्री के पास	82.98	संतोषजनक

(ब) भू-जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग रिपोर्ट :-

क्र.	औद्योगिक क्षेत्र	मॉनिटरिंग स्थल	मॉनिटरिंग दिनांक	जल गुणवत्ता मॉनिटरिंग प्रचालक मि.ग्रा./प्रतिलिटर																	
				पी.एच.	टर्बिडिटी	स्फेकन्डेक्टिविटी	कुल सॉलिड्स	घुलित सॉलिड्स	निलम्बित सॉलिड्स	क्लोरो. ईड	सीओडी आमतो	नाइट्रोजन नाइट्रोजन	नाइट्रेट नाइट्रोजन	फास्फेट	सल्फेट	कुल सॉलिड्स	कुल सॉलिड्स	कोल्डि-यम	हार्डनेस	मैग्नेशियम-यम	सोडियम-यम
1	मालनपुर, भिण्ड	हेण्डपंप ईस्ट पिरौधी औ.क्षेत्र	19.2.22	7.80	1.20	655	485	440	45	82	29	2	3	2.5	19	360	240	140	100	15	2
		हेण्डपंप वेस्ट गुरीया औ.क्षेत्र		7.52	1.3	750	575	527	48	129	38	0.27	0.42	0.67	20	460	220	140	80	19	3
2	बानमौर, मुरैना	हेण्डपंप नियर जेपीका इण्डस्ट्री	25.2.22	7.32	1	380	596	558	80	95	34	0.42	0.8	0.2	16	450	460	400	60	-	1.2
		हेण्डपंप नियर जे. के. टायर इण्डस्ट्री		7.28	0.6	805	540	506	32	90	35	0.32	0.6	0.2	15	440	440	400	40	14	1.2

नोट :- प्राप्त जल गुणवत्ता परिणाम- भारतीय मानक पीने का पानी आईएस:10500: 2012 के मानकों के अनुरूप है।

Signature
 11/11/2022
 श्री सुंदर रविन्द्र सिंह तोमर
 विधानसभा