

प्रश्न सं. [क. 279]

प्रपत्र

पृष्ठ 2

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 279 तारकित (संशोधित)
माननीय विधायक श्री कमलेश्वर पटेल

वर्ष 2023-24 से प्रश्न दिनांक तक सुधार किये गये हैण्डपंपों की जानकारी

क्र.	ग्रामपंचायत	स्थापित हैण्डपंप की संख्या	खराब हैण्डपंप की संख्या	सुधार किए गये हैण्डपंप की संख्या	सुधार योग्य शेष हैण्डपंप की संख्या	रिर्माक
1	2	3	4	5	6	7
1	अमिलिया	102	4	3	1	
2	कोरौली कला	58	2	1	1	
3	कोरौली खुर्द	33	2	2	0	
4	बड़ागांव	34	1	1	0	
5	कोदौरा	48	3	2	1	
6	सजवानी कला	48	3	2	1	
7	बल्हया	35	2	1	1	
8	चितवरिया	39	5	3	2	
9	बांकी	21	4	2	2	
10	दुधमनिया	21	2	1	1	
11	पहाड़ी	81	3	2	1	
12	तेन्दुहा नं० 2	24	2	1	1	
13	घोघरा	60	3	2	1	
14	हटवाखास	66	3	1	2	
15	मुर्दाडीह	42	4	3	1	
16	खोरवाटोला	36	5	3	2	
17	लिलवार	37	4	2	2	
18	हिनौती	45	2	1	1	
19	राजगढ़	33	3	2	1	
20	पमरिया	15	3	1	2	
21	सिहावल	29	4	2	2	
22	सबैचा	29	3	1	2	
23	बमुरी	60	4	3	1	
24	सहजी	41	5	4	1	
25	सोनवर्षा	49	3	2	1	
26	खडबड़ा	44	6	5	1	
27	बिठौली	48	4	2	2	
28	पिपरहा	25	3	1	2	
29	डमक	25	5	4	1	
30	बघौडी	70	6	5	1	
31	सुपेला	64	4	2	2	
32	घोपारी	60	3	2	1	
33	चमरौहा	62	4	3	1	
34	सेमरी	62	2	2	0	
35	महुआर	43	5	3	2	
36	बघोर	58	4	2	2	

क्र.	ग्रामपंचायत	स्थापित हैण्डपम्प की संख्या	खराब हैण्डपम्प की संख्या	सुधार किए गये हैण्डपम्प की संख्या	सुधार योग्य शेष हैण्डपम्प की संख्या	रिर्माक
37	मेढौली	43	2	2	0	
38	गेरुआ	47	3	1	2	
39	डिहुलीखास	34	4	3	1	
40	डिहुलीखास न03	39	4	3	1	
41	कड़ियार	64	6	2	4	
42	तितली	46	4	2	2	
43	हटवादेवार्थ	44	3	2	1	
44	चित्तौंग	39	3	1	2	
45	कारीमाटी	28	3	2	1	
46	गहिरा	56	5	3	2	
47	लौआ	61	4	3	1	
48	देवगवां	45	4	3	1	
49	भनमारी	54	5	2	3	
50	पोखरा	45	2	2	0	
51	पोड़ी	43	4	3	1	
52	खोचीपुर	53	4	4	0	
53	नकझरकला	40	4	2	2	
54	नकझरखुर्द	44	5	2	3	
55	देवरी	44	3	2	1	
56	ददरीकला	59	4	2	2	
57	डोल	34	3	3	0	
58	भरुही	69	4	2	2	
59	समरदह	40	1	1	0	
60	हटवा	92	5	3	2	
61	डढिया	90	4	3	1	
62	कुनझुनकला	76	4	3	1	
63	पतुलखी	65	3	2	1	
64	पड़रिया	48	2	2	0	
65	चौराही	44	3	3	0	
66	भितरी	49	5	4	1	
67	गजरही उन्मुक्त	37	5	4	1	
68	गोडाही	52	2	2	0	
69	मौहरिया	42	3	3	0	
70	मौहार	31	4	4	0	
71	दुअरा	50	5	4	1	
72	सिहौलिया	38	3	3	0	
73	जमुआर	42	3	2	1	
74	बहरी	61	3	2	1	
75	चन्दवाही	52	4	3	1	
76	पैगमा आबाद	33	2	1	1	

(2)

क्र.	ग्रामपंचायत	स्थापित हैण्डपम्प की संख्या	खराब हैण्डपम्प की संख्या	सुधार किए गये हैण्डपम्प की संख्या	सुधार योग्य शेष हैण्डपम्प की संख्या	रिर्माक
77	तरका	35	3	3	0	
78	खुटेली	84	3	2	1	
79	बरबंधा	68	4	3	1	
80	कुसेड़ा	48	3	2	1	
81	लौआर पैपखार	14	2	2	0	
		3821	284	191	93	

3

usna
सहायक अधिकारी
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्य प्रदेश

प्रधारी अधिकारी
विभाग सभा प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

सुना

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
खण्ड सीधी (म0प्र0)