

तारांकित प्रश्न क्र. 925

क्र.	मार्ग का नाम	कुल लंबाई (कि.मी.)	क्षतिग्रस्त मार्ग की लं. (मीटर)	कार्य पूर्ण होने का दिनांक	परफॉरमेंस ग्यारंटी दिनांक	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही	रिमाकें
1	कांडार डिगोद मार्ग	3.90	20.00	25.05.2022	24.05.2017 24-05-2027	15 दिवस में सुधार कार्य किये जाने हेतु ठेकेदार को निर्देशित किया गया है।	संधारण हेतु ठेकेदार को निर्देशित किया गया है। ठेकेदार के द्वारा मार्ग संधारण नहीं किया जाता है तो ठेकेदार की विभाग में जमा परफॉरमेंस गारंटी की राशि राजसात कर मार्ग संधारण कार्य विभाग द्वारा किया जावेगा।
2	नानूखेडा ग्यारसपुरा मार्ग	7.14	2000.00	कार्य प्रगति पर	-	क्षतिग्रस्त मार्ग का कार्य अमान्य कर पुनः करने हेतु ठेकेदार को निर्देशित किया गया है।	ठेकेदार के द्वारा मार्ग के कि.मी. 5 एवं 6 में डामरीकरण का कार्य किया गया है डामरीकरण कार्य के दौरान भारी ट्रैफिक गुजर जाने से मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ। कार्य गुणवत्ता पूर्ण नहीं किये जाने से ठेकेदार के द्वारा किये गये कार्य को अमान्य किया जाकर ठेकेदार को पूर्ण गुणवत्ता के पुनः कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया है। वर्तमान में मार्ग निर्माण कार्य प्रगति पर है। ठेकेदार के द्वारा मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता को नहीं किया जाता है तो अनुबंधानुसार ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी।
3	कुलावड़ बवलया मार्ग	3.00	600.00	30.05.2023	29.05.2028	15 दिवस में सुधार कार्य किये जाने हेतु ठेकेदार को निर्देशित किया गया है।	संधारण हेतु ठेकेदार को निर्देशित किया गया है। ठेकेदार के द्वारा मार्ग संधारण नहीं किया जाता है तो ठेकेदार की विभाग में जमा परफॉरमेंस गारंटी की राशि राजसात कर मार्ग संधारण कार्य विभाग द्वारा किया जावेगा।

मुख्य अभियंता (ओ/ब)
कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग, भोपाल

विशेष कंसल्टन्ट अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग, भोपाल